

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	178 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 4x4 DIGIKLIMA...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	242 363 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	26.02.2009	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová
Provozní hmotnost	2 240 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	7,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz z Německa v roce 4/2017 - jediný majitel v ČR; zimní pneu na vozidle + sada zánovních letních pneumatik na AL discích v ceně vozidla; pravidelně servisované max po 10000 km; v roce 2025 nový olej v převodovce i diferenciálu + brzdová kapalina + autobaterie; velice zachovalý stav

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent stability přívěsu (TSA), Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní sedadla, ESP, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeugdatenträger

538
475

Barcode: WVQZZ5NZ94087916 CBAB

5N1242 Tiguan LMU LD75 SPORT4M T M6A JD 103KW CBAB

B0A C7J G0L HW2 J0N D91
1AT 1GB 1MH 1NP 5RG 5SL T03
1X1 1LJ BAE 8GU 8ZH GG1

Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell: Tiguan DE-AR 8
amtliches Kennzeichen: WV 9222
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 5N1242
Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung: 12.04.2010
betreuender Volkswagen Partner: KÜHL 31137 Hildesheim

Service-Berater: Kew V
Telefon: 05127-...

Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugen

Dem Fahrzeug lagen bei:
Bordbuch, inkl. Serviceplan
Erstschlüssel
Zweitschlüssel

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft.

Ort: Datum:

Unterschrift des Fahrzeughalters:

Datum der Auslieferung: 28. FEB 2009
Volkswagen AG
Wohnung
Stempel des Volkswagen Partners

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzergebnis - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q02)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q04/Q02)	☒	☐	Endgabelöl und -leitungen	☐	☐
Inspektion-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Langlebensdauer-Service	☒	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Datum: 26.2.2010			Reifendruckmessung	☐	☐
km-Stand: 21947			Reifendruckmessung	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: KÜHL 31137 Hildesheim

Service durchgeführte von: KÜHL 31137 Hildesheim

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzergebnis	Monat	Jahr
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010

Der Volkswagen Service

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzergebnis - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q02)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q04/Q02)	☒	☐	Endgabelöl und -leitungen	☐	☐
Inspektion-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Langlebensdauer-Service	☒	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Datum: 23.4.2010			Reifendruckmessung	☐	☐
km-Stand: 27907			Reifendruckmessung	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: KÜHL 31137 Hildesheim

Service durchgeführte von: KÜHL 31137 Hildesheim

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzergebnis	Monat	Jahr
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010

Der Volkswagen Service

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzergebnis - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q02)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q04/Q02)	☒	☐	Endgabelöl und -leitungen	☐	☐
Inspektion-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Langlebensdauer-Service	☒	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Datum: 22.2.2010			Reifendruckmessung	☐	☐
km-Stand: 19530			Reifendruckmessung	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: KÜHL 31137 Hildesheim

Service durchgeführte von: KÜHL 31137 Hildesheim

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzergebnis	Monat	Jahr
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010

Der Volkswagen Service

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzergebnis - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q02)	☒	☐	DSG [®] Öl und Filter	☐	☐
Intervall-Service (PK-Nr.: Q04/Q02)	☒	☐	Endgabelöl und -leitungen	☐	☐
Inspektion-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☐	☐
Bremsschallleistungswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☐
Langlebensdauer-Service	☒	☐	Luftfiltereinheit	☐	☐
Datum: 27.05.2013			Reifendruckmessung	☐	☐
km-Stand: 117742			Reifendruckmessung	☐	☐
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinheit	☐	☐
Reparaturanforderung	☐	☐	Zahnräder	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Service durchgeführt von: KÜHL 31137 Hildesheim

Service durchgeführte von: KÜHL 31137 Hildesheim

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	Zusatzergebnis	Monat	Jahr
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010
☒	☒	12	2010

Der Volkswagen Service

☐	Zahnriemen	☒	☐
☐	Zündkerzen	☐	☒
LongLife Mobilitätsgarantie: 1044 202100 PETR VACÍK Horka II 83, 286 02 Znojmo n. S. 004237202, DI: 0042372020857 e-mail: petr.vack@jiscali.cz			
Ihre nächsten Service-Ereignisse			
☐	Zusatzumfänge		
Monat		Jahr*	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			
☐	Bremsflüssigkeitswechsel		
Monat		Jahr	

Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umkodierung des LongLife Service auf den zeit- oder laufleistungsabhängigen Service).

km-Stand: 81010 Datum: 6.1.2012 Bemerkungen: 23 K2	124 20592 Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: 140091 Datum: 22.2.14 Bemerkungen: Aktion 92Z9	124 20592 Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	Stempel des Volkswagen Partners

