

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1,2TSi, serviska,vyhř...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	112 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	30.01.2014	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 879 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie











Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	74497 PLV6321046
Fahrgestellnummer	YET1 A1 1 12113 1467
Platzjahr des Herstellers	2014-01-30

Inspektion des Dieselmotors (Festst.)

Datum	2015-08-24
Leistung	12499 km
Auftragsnummer	6000026260
Arbeitsnummer	6000026260
Durchgeführte Leistungen	✓ Öl- und Filterwechsel
Durchgeführt von	Andreas Lindner, Senior Friedrichstraße 65 93041 Ochsenbach Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Reaktionsgarantie	Ja, bis 3 Monate Service

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-12-05
Leistung	17 km
Auftragsnummer	6000027612
Arbeitsnummer	6000027612
Durchgeführt von	Andreas Lindner, Senior Friedrichstraße 65 93041 Ochsenbach Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Reaktionsgarantie	Ja, bis 3 Monate Service

Druckversion: https://www.skoda-cz.com/de/Service/Print/Printing/4 - 930296 - 2015-08-16 09:12:12

Seite 1 von 1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Seite 1 von 2

Wartungsliste

Auftragsnr.	Verkaufsstp.	Kontextnr.	Zeichnung
WANG030	00/00	00-RD 04	2014-01-00
Fahrgestellnummer	Mod.	Kilometerstand	Servicemitar
W00774400104	000	2138	Reparatur-Nr.
Verkaufsstp.	GGR	Modelljahr	Datum
YETACT T0717 2 M00	M00	2014	2014-04-24

Inspektion mit Ölwechsel (Recht)

Fahrzeug von innen

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Zustand	Zustand	Zustand	Zustand
Servicetintervall Anzeigen Zurücksetzen	☒	☐	☐	☐
Scheinwerfer Funktion prüfen	☒	☐	☐	☐
Stahl- und Poliermittel, Gehäuse reinigen und Filterelemente ersetzen	☒	☐	☐	☐
Abschleifen Verunreinigungen prüfen	☒	☐	☐	☐
Rollenfreiheit des Lenkorgans und Zustand der Lenkvorrichtung (Rollenfreiheit, Kompressor und Rollenfreiheit auf Verstellarm prüfen)	☒	☐	☐	☐

Fahrzeug von außen

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Zustand	Zustand	Zustand	Zustand
Frontscheibenspiegel, Funktion prüfen: Standlicht, Abblendeblende, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warcheinlage	☒	☐	☐	☐
Frontscheibe: Scherprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐	☐
Rückleuchte: Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warcheinlage	☒	☐	☐	☒

Fahrzeug von unten

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Zustand	Zustand	Zustand	Zustand
Motoröl: Ablesen oder abwaschen, Ölstand ermitteln	☒	☐	☐	☐
Bremsebelag: von und hinten prüfen	☒	☐	☐	☐
Bremsebelag: Scherprüfung auf Unfälleigenschaften und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐	☐
ABS Sensorprüfung: Scherprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐	☐

Bereifung

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Zustand	Zustand	Zustand	Zustand
Rollenfreiheit an allen 4 Rädern: Prüfen	☒	☐	☐	☐
Bereifung VL: Zustand und Rollenfreiheit prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☐	☐	☐
5,5	☒	☐	☐	☐
Bereifung VR: Zustand und Rollenfreiheit prüfen, Profiltiefe eintragen	☒	☐	☐	☐
5,5	☒	☐	☐	☐

Wartungsliste				 Hersteller
Auftrags-Nr.	Verkaufsstelle	Kontaktperson	Zulassung	
	SAUER	02/2014	2014/01/30	
Fertigungsummer	MSB	Kennzeichen	Kennschraube	
788071143001-000	GSB	1034	Einbaue-Gruppe	
Verkaufsstelle	GLB	Modelljahr	Datum	
VET ACT 787171 Z MRF	NEY	2014	2016-11-16	
Inspektion mit Ölwechsel (Perf.Oil)				
Fahrzeug von innen				
(1)	durchgeführt	(1.2)	abgelesen	
Service-Intervall: Anzahl Zyklen/zeiten	☒		☒	
Spezielle Funktion prüfen	☒		☒	
Schalt- und Polhalter: Gehäuse reinigen und Filterelement ersetzen	☒		☒	
Abfahrschraube Verstellmechanik prüfen	☒		☒	
Bremsdruck auf Bremsen und auf Funktion der Verstellmechanik (Bremsenbremse, Kompressor und Bremsenbremse) auf Verstellmechanik prüfen	☒		☒	
Fahrzeug von außen				
(1)	durchgeführt	(1.2)	abgelesen	
Frontscheibe: Funktion prüfen: Sauberkeit, Abblendeblende, Fehlfunktion, Nachschleifschalter, Einbaueingänge	☒		☒	
Schleifschalter: auf Beschädigung prüfen	☒		☒	
Frontscheibe: Schweißung auf Beschädigung durchprüfen	☒		☒	
Bremsdruck: Funktion prüfen: Bremsdruck (auch B), Bremsenblock, Bremsen, Bremsenblock, Nachschleifschalter, Kennschleifschalter, Bremsung, Verstellmechanik	☒		☒	
Fahrzeug von außen				
(1)	durchgeführt	(1.2)	abgelesen	
Motoröl: Ablesen oder ablesen, Ölstand ersetzen	☒		☒	
Wasserpumpe: von innen prüfen	☒		☒	
Bremspumpe: Schweißung auf Undichtigkeiten und Leckageprüfung durchführen	☒		☒	
ABS Sensorcheck: Schweißung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒		☒	
Inspektion				
(1)	durchgeführt	(1.2)	abgelesen	
Reifen: Reifendruck an allen 4 Rädern prüfen	☒		☒	
Reifen: V1 Zustand und Reifenprofil prüfen, Profilhöhe ertragen	☒		☒	
Reifen: V2 Zustand und Reifenprofil prüfen, Profilhöhe ertragen	☒		☒	
Reifen: V3 Zustand und Reifenprofil prüfen, Profilhöhe ertragen	☒		☒	

[illegible]

