

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	104 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,6 TDi 77kW 1.MAJITEL...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	168 034 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.04.2013	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Vínová
Provozní hmotnost	1 674 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; v ceně 4 x ocelový disk se zimní pneu; 1. majitel; doložená servisní historie-viz. foto servisní knihy + protokol z STK.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatemněná zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
















TUV SÜD Auto Service GmbH
Firmenstr. 70
DE 09130 Chemnitz
Telefon (03 71) 43 43 108
Profikart: 002087383

MW H860

GERT FLESSING
DE 09328 LUNZENAU

Report-Nr.: ODE0CHE0CL5000343
Datum: 26.04.2016 09:55 Uhr Seite 1 von 2
Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
Aufbau: Schräghecklimousine AB
Hersteller: SKODA (CS) AKC00072
Typ: SJ ABCAYCX01 / NFM5FM52R02915N0
Variante/Version/Ausführung: 0002 35F0

Antriebsart: Diesel
Emissionsschl.: EURO5-F-PHC; M, N1
Fz-id-Nr.: TMBEL65J7D3128385
ZGM: 1674 kg
EZkm: 11.04.2013 / 67096 Letzte HU: 11.04.13
Version FSD.HU21 4.7.0.62
Kundenkennzeichen: 62656

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
S30-600-10-AS0416

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Nächste HU
April 2018

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2018 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Mit freundlichen Grüßen
Herrn Schürfberger

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN): TMBEL65J7D3128385 CAYC

Fahrzeugtyp: 542284 FABIA TDI AMB
MZL LF3X-X7X7 BB 77KW CAYC

Getriebe/Lebensdauer / Lacknum-
mer / Innenausstattung / Motorleis-
tung / Motorlebensdauer

Teilweise Fahrzeugbeschreibung
E6H 1D0 5S5 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA
1N2 1NL H1F 4UF 4R2 3NC 4GU 4X3
4A3 8L5 JON Q16 8GG 6Y0 3AK 8RM
7Q0 8DR 8GL 8X0 4K3 B01 7MQ GN3
3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WD 7A0 3GA
7AA G02 L08 7P0 F0A 3S4

Autohaus
Möckel GmbH
SKODA - Vertragshändler
Am Möckelwinkel 4 - 09308 Rochlitz
03737/4 97 81
Stempel und Unterschrift des
Ich bestätige, dass ich das
Fahrzeug im ordnungsgemä-
ßen Zustand übernommen habe und mit
der Handhabung sowie der
Wartung vertraut gemacht
wurde.
Unterschrift des
Autohaus Möckel GmbH

Betriebsgewicht (in kg)
Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
außerorts / kombiniert
CO2 - kombiniert (in g/km)

Service-Nachweis

Datum: 30.06.2014 km-Stand: 18710

Durchgeführt wurde: ja nein
Motorölwechsel ☒ ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐
Inspektions-Service ☒ ☐
Intervall-Service ☒ ☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐
Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐
Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐
Zündkerzenwechsel ☒ ☐
Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐
Zahnriemenwechsel ☒ ☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel ☒ ☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Service durchgeführt von: **SKODA**
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
TMB: EL65J7D3128385
21465

Stempel des SKODA Servicepartners
Autohaus Möckel GmbH
Am Möckelwinkel 4 - 09308 Rochlitz
Telefon: 03737/4 97 81 - Telefax: 03737/4 88 11
Skoda-Vertragshändler Hb-Nr. ES 442 90
Datum: 30.06.2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 30.06.2014 km-Stand: 18710

Durchgeführt wurde: ja nein
Motorölwechsel ☒ ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐
Inspektions-Service ☒ ☐
Intervall-Service ☒ ☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐
Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐
Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐
Zündkerzenwechsel ☒ ☐
Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐
Zahnriemenwechsel ☒ ☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel ☒ ☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Service durchgeführt von: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2645351

Stempel des SKODA Servicepartners
Autohaus Möckel GmbH
Am Möckelwinkel 4 - 09308 Rochlitz
Telefon: 03737/4 97 81 - Telefax: 03737/4 88 11
Skoda-Vertragshändler Hb-Nr. ES 442 90
Datum: 30.06.2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 03.05.2017 km-Stand: 86617

Durchgeführt wurde: ja nein
Motorölwechsel ☒ ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐
Inspektions-Service ☒ ☐
Intervall-Service ☒ ☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐
Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐
Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐
Zündkerzenwechsel ☒ ☐
Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐
Zahnriemenwechsel ☒ ☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel ☒ ☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Service durchgeführt von: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2/2.991.423

Stempel des SKODA Servicepartners
Autohaus Möckel GmbH
Am Möckelwinkel 4 - 09308 Rochlitz
Telefon: 03737/4 97 81 - Telefax: 03737/4 88 11
Skoda-Vertragshändler Hb-Nr. ES 442 90
Datum: 03.05.2017
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 17.09.2018 km-Stand: 115852

Durchgeführt wurde: ja nein
Motorölwechsel ☒ ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ☐
Inspektions-Service ☒ ☐
Intervall-Service ☒ ☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ☐
Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ☐
Kraftstofffilterwechsel ☒ ☐
Zündkerzenwechsel ☒ ☐
Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ☐
Zahnriemenwechsel ☒ ☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel ☒ ☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ☐

Service durchgeführt von: **SKODA**
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2/3.233.241

Stempel des SKODA Servicepartners
Autohaus Möckel GmbH
Am Möckelwinkel 4 - 09308 Rochlitz
Telefon: 03737/4 97 81 - Telefax: 03737/4 88 11
Skoda-Vertragshändler Hb-Nr. ES 442 90
Datum: 17.09.2018
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Karosserieschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 26.10.2020 km-Stand: 136584

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒	☐
Bremssicherheitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von:

SKODA Autohaus Möckel GmbH
SKODA Vertragshändler
Golditzer Str. 39, 09306 Rochitz
T 03737 45817
F 03737 45817
www.moekel-skoda-auto.de

Stempel des SKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2/3.436.410

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Intenjoy
Datum: 14. Intenjoy
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 23.

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 09.11.2022 km-Stand: 152707

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒	☐
Bremssicherheitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von:

SKODA Autohaus Möckel GmbH
SKODA Vertragshändler
Golditzer Str. 39, 09306 Rochitz
T 03737 45817
F 03737 45817
www.moekel-skoda-auto.de

Stempel des SKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2/3.586.489

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Intenjoy
Datum: 14. Intenjoy
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 23.

Service-Nachweis

Datum: 10.12.24 km-Stand: 166224

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒	☐
Bremssicherheitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von:

SKODA Autohaus Möckel GmbH
SKODA Vertragshändler
Golditzer Str. 39, 09306 Rochitz
T 03737 45817
F 03737 45817
www.moekel-skoda-auto.de

Stempel des SKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: EL65J7D3128385
2/4.020.026

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 16. Intenjoy
Datum: 16. Intenjoy
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 23.