

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.4i Digi Klima Výchřev...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	126 702 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	28.12.2009	STK	09.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Světle zelená metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model AMBIENTE - 63 KW - 86 PS - do provozu 28.12.2009 - 126 702 km - automatická klimatizace - tempomat - výhřev sedadel - 2* klíč, orig. AL. kola 15", zimní pneu, servisní knížka, výměna kompletní rozvodové sady 9/2020 při 110 063 km, po výměně náplní 12/2025 při 126 570 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 06.09.17

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 29380

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel: ☒ ja ☐ nein

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLifeService

SKODA AUTO LEASING

Leasing-Nr. 9910 Sommerda

Händler-Nr. 62 059 00

Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut

Datum: 11.09.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 17.10.2016

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 34857

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

SKODA AUTO LEASING

Leasing-Nr. 9910 Sommerda

Händler-Nr. 62 059 00

Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 49857

Datum: 10.12.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.04.2014

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 51369

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

SKODA AUTO LEASING

Leasing-Nr. 9910 Sommerda

Händler-Nr. 62 059 00

Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 66369

Datum: 04.10.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 6.4.2015

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 60833

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

AUTO-SERVICE BÖHM

WOLLMARKT 9

99310 ARNSTADT

TEL./FAX: 03629-602279

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 80.000

Datum: 05.10.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.6.2017

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen¹⁾: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich:

Alle 30 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☒ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel: ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

km-Stand: 80815

Wechsel der Lambda-Sonde: ☒ ja ☐ nein

Bremsschüssigkeitwechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

AUTO-SERVICE BÖHM

WOLLMARKT 9

99310 ARNSTADT

TEL./FAX: 03629-602279

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 90.000

Datum: 06.10.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.







