

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	1.4i EDITION
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	88 kW
Objem motoru	1364 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	182 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	15.12.2010	STK	09.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Tažné zařízení			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Wichtige Kraftfahrzeugdaten

Modell: ASMA ED1700

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WOLPD6ECX85009713

Motor-Typ, Nummer: AA1415 14125377

Getriebe: _____

Farbe, Code: GEU OBEA BLU

Polster, Code: TACK

Erstzulassung: 15.12.2010

Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe

Vor Übergabe des Fahrzeuges haben wir eine Ablieferungsdurchsicht durchgeführt, um sicherzustellen, dass sich Ihr Opel in einem einwandfreien Zustand befindet. Sie erhalten mit diesem ausgefüllten Service- und Garantieheft die Checkliste der Ablieferungsdurchsicht.

Wir haben über die Serviceintervalle, Serviceprüfungen sowie die erschwerten Betriebsbedingungen und über die Motorölwechsel informiert.

Ort, Datum: Auto Brantner

Techniker: Gerhard Nossian

RE-Ne: _____

Unterschrift: _____

Bestätigung Service-Intervalle

6

Zwischen- / **Hauptservice**

Datum: 11.11.2012 km-Stand: 20352

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2™ - GM-LL-A-025 - GM-LL-B-025 - ACEA A3 - B4 - C3

Motorölviskosität: 5 W 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: 30 °C

Ja / Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter

Luftfiltereinsatz

Keilrippenriemen

Zahnriemen und Spannrolle

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremssflüssigkeit

Reifenfüllsystem/Reparatur-satz

Korrosionsschutz-Check

Bremsbeläge vorne / hinten

Zündkerzen

Opel-Brantner Techniker: Gerhard Nossian

RE-Ne: _____

Unterschrift: _____

Bestätigung Service-Intervalle

8

Zwischen- / **Hauptservice**

Datum: 28.6.2013 km-Stand: 713.165

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2™ - GM-LL-A-025 - GM-LL-B-025 - ACEA A3 - B4 - C3

Motorölviskosität: 5 W 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: -35 °C

Ja / Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter

Luftfiltereinsatz

Keilrippenriemen

Zahnriemen und Spannrolle

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremssflüssigkeit

Reifenfüllsystem/Reparatur-satz

Korrosionsschutz-Check

Bremsbeläge vorne / hinten

Zündkerzen

Kühlmittel

Opel-Brantner Techniker: Gerhard Nossian

RE-Ne: _____

Unterschrift: _____

GERHARD NOSSIAN
2273 Hohenbrunn, Bernsteinsstr. 12
Tel. 02535/31626
Fax 02535/31626

Bestätigung Service-Intervalle

7

Zwischen- / **Hauptservice**

Datum: 17.11.11 km-Stand: 72.277

Motorölwechsel

Motorölqualität: Dexos 2™ - GM-LL-A-025 - GM-LL-B-025 - ACEA A3 - B4 - C3

Motorölviskosität: 5 W 40

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: -29 °C

Ja / Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter

Luftfiltereinsatz

Keilrippenriemen

Zahnriemen und Spannrolle

Kraftstofffilter

Getriebeöl

Bremssflüssigkeit

Reifenfüllsystem/Reparatur-satz

Korrosionsschutz-Check

Bremsbeläge vorne / hinten

Zündkerzen

Opel-Brantner Techniker: Gerhard Nossian

RE-Ne: _____

Unterschrift: _____

GERHARD NOSSIAN
2273 Hohenbrunn, Bernsteinsstr. 12
Tel. 02535/3482
Fax 02535/31626

abschluss der Instandhaltung
weitere zur Werterhaltung
Maßnahmen empfehlen

**Prüfung und
Mängel**

Bei der Kontrolle ist eine
Lackierung, der
und des Korrosions-
es Unterbodens auf
ungen vorgeschrieben.
wird auf Schäden und
Mitteilung schriftlich hinge-
bei werden etwaige
ngen und die Bestätig-
r durchgeführte Service-
den folgenden Seiten

ungen der festgestellten
liegt gegen gesonderte


Die Grafik gilt für alle Modelle

Letzter Ölwechsel
bei km: 166950
am: 09.05.2025

Ölfilter
Luftfilter

Nächster Ölwechsel
spätestens bei km: _____
bzw. Monat/Jahr: _____
Ölsorte: _____

TEILEXPRESS
HAUPTSTRASSE 45; 2230 GÄNSERNDORF
Tel.: 0660 63 400 63



Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen

● Stein Schlag ■ Karosserie-Beschädigung