

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	228 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	Variant Rabbit 1.2 TSI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	111 363 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	19.05.2016	STK	19.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie













Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel
☐ mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungsöl: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gearänge	☐ Kälteanlagen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinzel
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinzel
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ Zündkabel

Service durchgeführt am: 22.5.17

bei km-Stand: 24410

Rechnungsnummer: 603

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Service-Engine
Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Korrosion A Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungsöl: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gearänge	☐ Kälteanlagen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinzel
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinzel
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ Zündkabel

Service durchgeführt am: 23.5.17

bei km-Stand: 36211

Rechnungsnummer: A: 3423

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Service-Engine
Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Korrosion A Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungsöl: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gearänge	☐ Kälteanlagen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinzel
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinzel
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ Zündkabel

Service durchgeführt am: 8.5.17

bei km-Stand: 46711

Rechnungsnummer: A: 1114

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Service-Engine
Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Korrosion A Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungsöl: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gearänge	☐ Kälteanlagen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinzel
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinzel
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ Zündkabel

Service durchgeführt am: 7.5.17

bei km-Stand: 51705

Rechnungsnummer: A: 6113

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Service-Engine
Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Korrosion A Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleitungsöl: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der End-gearänge	☐ Kälteanlagen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinzel
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenluftdruck (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinzel
	☐ Zahnriemen
	☐ Zündkerzen
	☐ Zündkabel

Service durchgeführt am: 6.5.17

bei km-Stand: 69471

Rechnungsnummer: 5130

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Service-Engine
Service-Interval-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
K Kratzer B Beule/Delle K Korrosion A Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN-STRASSE
Volkswagen und Audi Service
603
Zweig Niederlassung Porsche Volkswagen
Volkswagen-Strasse 125, 8020 Kagenfurt
Telefon: +43 463 32172
Telefax: +43 463 32172-85
porsche.volkswagen@porsche.co.at

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7		Ja / Nein. Zusetzarbeiten - Werkstatt	
☐ Ölwechsel-Service	☐ Öl ABfüll	☐ J	☐ N
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☐ J	☐ N
☒ mit Motorwechsel	☐ Desinfektionsmittel	☐ J	☐ N
☐ mit erweiterten Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl, DSGF, ATF	☐ J	☐ N
☒ Langfristige Motorsicherung	☐ Halbleitungsdiagnose	☐ J	☐ N
☐ Klemmen- und Schweißprüfung der Elektroanlage	☐ Kettenspannen	☐ J	☐ N
☐ Prüfung der Sicherheits-Einrichtung	☐ Luftfilterwechsel	☐ J	☐ N
☐ Reparaturunterstützung	☐ Reifentüchtigkeit (Drucktest)	☐ J	☐ N
☐ Kundenbesuch (nach dem Auftrag vermerken)	☒ Stadt- und Pollenkontrolle	☐ J	☐ N
Service durchgeführt am: 12.4.24	☐ Zahnrad	☐ J	☐ N
bei km-Stand: 90747	☒ Zündkerzen	☐ J	☐ N
Rechnungsummer:			
Service durchgeführt von:			

VOLKSWAGEN
Volkswagen Audi Service
603
Zweigstellung Porsche Volkswagen
Steinweg des Fachhandels: 11223
Telefon: +49 69 34774-24
Telefon: +49 69 34774-25

Volkswagen
Volkswagen Audi Service
603
Zweigstellung Porsche Volkswagen
Steinweg des Fachhandels: 11223
Telefon: +49 69 34774-24
Telefon: +49 69 34774-25

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gültig für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 technische Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Blau/Celle ☐ Korrosion ☒ A-Scheinwerfer

Beschreibung der Mängel:

PORSCHE
VOLKSWAGEN AUDI SERVICE
603
Zweigstellung Porsche Volkswagen
Steinweg des Fachhandels: 11223
Telefon: +49 69 34774-24
Telefon: +49 69 34774-25

Der Volkswagen Service 19

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz