

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                  |
|------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| Cena                   | 149 000,00 Kč |                              |                  |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         |                  |
| Kategorie vozidla      |               | Značka                       | Škoda            |
| Model                  | Superb        | Model - doplňující informace | 3,6 4x4 191kW CZ |
| Karoserie              | Kombi         | Převodovka                   | Automatická      |
| Počet rychlostí        |               | Pohon                        | 4x4              |
| Palivo                 | Benzín        | Výkon                        | 191 kW           |
| Objem motoru           | 3597 ccm      | Emisní norma                 |                  |
| Stav tachometru        | 290 348 km    | Rok výroby                   | 2010             |
| Datum první registrace | 05.05.2010    | STK                          | 01.04.2026       |

## Rozšiřující údaje

|                                          |                                   |                                                  |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Země původu                              | Česká republika                   | Barva                                            | Šedá |
| Provozní hmotnost                        | 2 307 kg                          | Největší technicky přípustná hmotnost            |      |
| Spotřeba                                 | 11,0 l                            |                                                  |      |
| Počet míst k sezení                      | 5                                 | Počet dveří                                      | 5    |
| <input type="checkbox"/> První majitel   | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |      |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované    |                                   | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |      |
| <input type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |      |
| Poznámka prodejce                        |                                   |                                                  |      |

# KARTA VOZU

## Výbava

**Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro telefon, Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---


# KARTA VOZU

## Fotografie



















**30 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 14. 4. 2021 Stav km: 191 000

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **L&N cars s.r.o.**

Použit motorový olej pro servisní intervaly OG1 ☒ **Řepčická 53**

Servisní prohlídka ☒ **Městečko - Nespáky 257 22**

Kontrola poškození laku karoserie<sup>4)</sup> ☒ **DIČ: CZ01398687**

Výměna brzdové kapaliny ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 60 000 km ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ **Přítští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru ☒ Stav km: 191 000

Výměna ozubeného řemene ☒ Datum: 7/2022

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko podepíšte.

5) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případné základy zaznamenejte na straně 31, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

**25 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 19. 6. 19 Stav km: 170 550 KM

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **JIRÍ BOROVIČKA**

Použit motorový olej pro servisní intervaly OG1 ☒ **AUTO - ELEKTRO**

Servisní prohlídka ☒ **LAZEŇSKÁ 1001, USTÍ NAD ORLICÍ**

Kontrola poškození laku karoserie<sup>4)</sup> ☒ **ICO: 648 09 989 DIČ: CZ7404013705**

Výměna brzdové kapaliny ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 60 000 km ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ **Přítští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru ☒ Stav km: 170 550 KM

Výměna ozubeného řemene ☒ Datum: 16. 4. 19

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko podepíšte.

5) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případné základy zaznamenejte na straně 29, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

**26 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 20. 9. 19 Stav km: 165 596 km

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **JIRÍ BOROVIČKA**

Použit motorový olej pro servisní intervaly OG1 ☒ **AUTO - ELEKTRO**

Servisní prohlídka ☒ **LAZEŇSKÁ 1001, USTÍ NAD ORLICÍ**

Kontrola poškození laku karoserie<sup>4)</sup> ☒ **ICO: 648 09 989 DIČ: CZ7404013705**

Výměna brzdové kapaliny ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 60 000 km ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ **Přítští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru ☒ Stav km: 165 596 km

Výměna ozubeného řemene ☒ Datum: 20. 9. 19

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko podepíšte.

5) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případné základy zaznamenejte na straně 27, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

**24 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 22. 10. 2017 Stav km: 121 142

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **SKODA**

Použit motorový olej pro servisní intervaly OG1 ☒ **Auto MERCE s.r.o.**

Servisní prohlídka ☒ **DIČ: CZ01398687**

Kontrola poškození laku karoserie<sup>4)</sup> ☒ **Service**

Výměna brzdové kapaliny ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 60 000 km ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ **Přítští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru ☒ Stav km: dle ukazatele max 150 000

Výměna ozubeného řemene ☒ Datum: 10/2017

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko podepíšte.

5) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případné základy zaznamenejte na straně 25, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

**23 Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 24. 9. 2014 Stav km: 90 444

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídka provedl: **SKODA**

Použit motorový olej pro servisní intervaly OG1 ☒ **Auto MERCE s.r.o.**

Servisní prohlídka ☒ **DIČ: CZ01398687**

Kontrola poškození laku karoserie<sup>4)</sup> ☒ **Service**

Výměna brzdové kapaliny ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 30 000 km ☒ Razítko servisu Škoda

Dodatečné každých 60 000 km ☒

Dodatečné každých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ **Přítští servisní prohlídka:**

Výměna palivového filtru ☒ Stav km: dle ukazatele max 150 000

Výměna ozubeného řemene ☒ Datum: 09/2016

Výměna napínací kládky ozubeného řemene ☒ (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

4) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko podepíšte.

5) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případné základy zaznamenejte na straně 23, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

**Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 11.5.2013 Stav km: 60 109

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídku provedl:  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Servisní prohlídka ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Kontrola poškození laku karoserie<sup>a)</sup> ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna brzdové kapaliny ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 30 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 60 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 90 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna vložky vzduchového filtru ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna palivového filtru ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna ozubeného řemene ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Příští servisní prohlídka: Stav km: dle ukaz. Datum: 11/2013

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neproškrtněte.

b) Pokudli neoprávněnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na strana 21, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

**Servisní doklady**

**Servisní doklad**

Datum: 5.10.2011 Stav km: 23650

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Prohlídku provedl:  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Servisní prohlídka ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Kontrola poškození laku karoserie<sup>a)</sup> ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna brzdové kapaliny ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 30 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 60 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Dodatečně každých 90 000 km ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna vložky vzduchového filtru ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna palivového filtru ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna ozubeného řemene ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒  **AUTO s.r.o.**  
Zdr nad Sázavou

Příští servisní prohlídka: Stav km: dle ukazatele Datum: 10/2013

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko neproškrtněte.

b) Pokudli neoprávněnost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na strana 19, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.