

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0TDi 103kW DSG, kůže...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	213 400 km	Rok výroby	
Datum první registrace	20.01.2012	STK	06.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 154 kg
Spotřeba	5.9 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

2. majitel, nehavarované, garance ujetých km. Pravidelný servis - poslední servis na 203tkm v 5/25 - oleje v motoru a DSG. Převodovka řadí velmi hladce. Velmi zachovalý interiér. Pěkné celoroční pneu značky Continental (dot24). Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Kožené potahy, Litá kola, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Tempomat, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie














Service-Nachweis

Datum: 07.02.2014 km-Stand: 17456

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service ja nein

Inspektion mit Ölwechsel ja nein

Inspektion mit erweitertem Serviceumfang ja nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16 ja nein

Karosserie auf Lackschäden geprüft* ja nein

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ja nein

Zusätzliche Servicearbeiten ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Halbex-Kupplung Ölwechsel ja nein

Staub- und Pollenfilterwechsel ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Nächster Service durchgeföhrt von: **SKODA** 2.H. Platz/Dixmaier-Kampffeld
SKODA-Vertrieb/Inkasso
Stegfriedstrasse 150, 10559 Berlin
T 030 577993-0, F 030 577993-22
www.skoda-hausvertrieb.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 01/2015

Abb. 2

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 10.

Fahrzeuendaten

Service-Nachweis

Datum: 12.08.2015 km-Stand: 48363

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service ja nein

Inspektion mit Ölwechsel ja nein

Inspektion mit erweitertem Serviceumfang ja nein

Motoröl für das Service-Intervall Q16 ja nein

Karosserie auf Lackschäden geprüft* ja nein

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ja nein

Zusätzliche Servicearbeiten ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

Halbex-Kupplung Ölwechsel ja nein

Staub- und Pollenfilterwechsel ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 08/17

Mobilitätsgarantie*

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeföhrt von: **SKODA** J.H. Platz/Dixmaier-Kampffeld
SKODA-Vertrieb/Inkasso
Stegfriedstrasse 150, 10559 Berlin
T 030 577993-0, F 030 577993-22
www.skoda-hausvertrieb.de

Stempel des Fachbetriebs

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 10.

14 Service-Nachweise

Werkstatt - Rechnung

Auto(h)aus Europa
Service

Herr Martin Andreas Becker
Straße 78 15
13158 Berlin

USt-IdNr. DE813545817
Steuernr. 29/070/60254
Rechnungsnr. WWRG031155
Rechnungsdatum 21.11.23
Lieferdatum 21.11.23
Kundenr. 29907044

Übertrag 82,77

Reifenprofil geprüft:			
VL: 4 mm VR: 4 mm			
HR: 6 mm			
Räder nach 50km nachziehen			
23791033 Drosselklappenstutzen aus- u. einbau	90,00 AW	1,09	98,10
23792950 Drosselklappenstutzen reinigen	10,00 AW	1,09	10,90
01500000 GFS/Geführte Funktion	40,00 AW	1,09	43,60
D 600200A2 REINIGLÖSES	1,00 STÜCK		40,71
28841943 Glühkerze aus- u. einbauen	30,00 AW	1,09	32,70
059963319AB GLUEKERZE	1,00 STÜCK		41,57
Summe Übertrag			350,35

Werkstatt - Rechnung

Auto(h)aus Europa
Service

Herr Martin Andreas Becker
Straße 78 15
13158 Berlin

USt-IdNr. DE813545817
Steuernr. 29/070/60254
Rechnungsnr. WWRG031155
Rechnungsdatum 21.11.23
Lieferdatum 21.11.23
Kundenr. 29907044

Übertrag 350,35

42671900 Radnabe m Lager aus- u. einbauen	70,00 AW	1,09	76,30
46181950 Abdeckvl / Brems Scheibe hinten aus	20,00 AW	1,09	21,80
1K0615612P DECKBLECH	1,00 STÜCK		32,09
N 91073001 SCHRAUBE	3,00 STÜCK		0,90
WH1007150 SCHRAUBE	1,00 STÜCK		6,15
WH1010085 SCHRAUBE	4,00 STÜCK		2,42
46532050 2xBrems Scheibe hinten aus- u. einbau	70,00 AW	1,09	76,30
520615601G BREMSSCHEIBE	2,00 STÜCK		107,41
N 19568301 SCHRAUBE	2,00 STÜCK		0,97
1K02994615 BREMSBELAG	1,00 STÜCK		116,73
1K09152318 BLECH	4,00 STÜCK		2,98
Summe Übertrag			919,89

Werkstatt - Rechnung

USt-IdNr. DE813545817
Steuernr. 29/070/60254
Rechnungsnr. WWRG031155
Rechnungsdatum 21.11.23
Lieferdatum 21.11.23
Kundenr. 29907044

Übertrag 919,88

64700 Energiekostenpauschale	1,00	2,44	2,44
83720 Umweltfreundliche Entsorgung Kleinmaterial	1,00	2,50	2,50
83710 Kleinmaterial	1,00	9,55	9,55
Summe Arbeitswerte			407,45
Summe Artikel			477,41
Summe Fremdleistungen			35,02
Summe Sonstiges			14,49
Total EUR			934,37
19% MWST auf			177,53
Total EUR inkl. MWST			1.111,90

Bei den mit * gekennzeichneten Teilen handelt es sich um Original Volkswagen-Teile.
Bei den mit Duplikat gekennzeichneten Positionen handelt es sich um Gefährgut-Teile!
Betrag dankend erhalten: EC BAR KK

Unterschrift:
Zu Ihrer Sicherheit: Bitte prüfen Sie ggf. Ihre persönliche Sitz- & Spiegeleinstellung VOR Fahrtbeginn!!
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen ALLZEIT GUTE FAHRT!!
Monteur: 2905025

Zahlungsbedingung Barzahlung bei Lieferung
Ist kein separates Lieferdatum ausgewiesen, so gilt das Rechnungsdatum als Lieferdatum.

15.12.2023

MHA005633

(1) Fz-Id.Nr.: TMBJE73T9C9041943
(2) Amtl. Kennz.: B MB3171 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 12.04.2023 11:29 Uhr
Prüfart: Berlin
(4) km-Stand: 166720 km
(5) Klasse: Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Aufbau: Kombilimousine
Hersteller: SKODA (CZ)
Typ: 3T
Var./Ver./Ausf.: ACCFFBX01 / NFD6FD62E0180
Antriebsart: Diesel
Emissionschl: EURO5;A;PI/CI; M, N 11
zGM: 2154 kg
Letzte Prüfung: 04.2021
Kundenkennzeichen: 023659

Seite 1 von 1
5010221514
EZ: 20.01.2012
4.23.3.1/2.0.16

§ 29 StVZO
(8) Nächste HU April 2025
Prüfplakette zugeteilt

Wartungsliste

SKODA

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
WVAN018605	3T538C	B-MB 3171	2012-01-20
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJE73T9C9041943	CFFB	160316	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
SUP.CO CR DPFELEGAL103/2,06AG	NLP	2012	16.11.2022

Intervall-Service (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Fahrzeugsystemtest: Durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdiagnosetester zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wartungsliste

SKODA

56161
V1.11 RDW

Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
3T538C	B-MB 3171	2012-01-20
MKB	Kilometerstand	Serviceberater
CFFB	203503	
GKB	Modelljahr	Datum
NLP	2012	05.05.2025

Intervall-Service (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.I.O.	beobachtet
Systemtest: Durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Mit Fahrzeugdiagnosetester zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Innenbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Prüfen - Dieselmotoren mit serienmäßigem DPF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Intervall-Anzeige: Allergienfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
 Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
 Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

TÜVRheinland
 Genau. Richtig.

Ihr Servicebüro:
 Sieghedstraße 150
 10365 Berlin
 Tel.: 030/55151353

Untersuchungsbericht:
 I7B4005I-0

Fahrzeughalter:
 Martin Andreas Becker

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	TMBJE73T9C9041943 1	(2) Amtl. Kennzeichen:	B MB 3171 (D)
(3) Prüfort:	0040466759 / 10365 Berlin	(3) Prüftermin:	07.04.2021, 11:18 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	126162 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombimousine
Fahrzeughersteller:	SKODA (CZ) / 8004	Fahrzeugtyp:	3T / AIO00093
Variante:	ACCFBX01	Version:	NFD6FD6ZE0180
Zulässige Gesamtmasse:	2154 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	20.01.2012 / 05.2019
Handelsname (D.3):	SUPERB	IKZ-Prüfziffer:	L6YCM4Am

Sehr geehrte(r) Herr Becker,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung: 04/2023
---------------------------	------------------------	-----------------------------------

VÝKUP - PROTIÚČET

možnost dopravy vozidla až k Vám domů



VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE