

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	329 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2,0 TDi DSG 4Motion...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	104 394 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	03.02.2014	STK	01.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	2 260 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel; Úvěr možný; v ceně 4 x ocelový disk se zimní pneu; doložená servisní historie-viz.foto; 2.majitel od 9/2018; velmi hezký stav; akční model Sport s bohatou výbavou.			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Klimatizace aut. , Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED denní svícení, Mlhovky, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor stěračů, ESP, Střešní nosič, Střešní okno, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II**
(Fahrzeugbrief)

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

SLK AV9B

03-02-2014 (1) Anzahl der Vorläufer: **2** (11) Anzahl der Vorläufer

Stentzel

Alexander

**Vor dem Nienburger Tor 46
06406 Bernburg (Saale)**

04-09-2018

**SALZLANDKREIS
DER LANDRAT**
**06406 BERNBURG
IM AUSTRAG**

**Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freigegeben. Dokument nicht**

Service-Nachweis 1

Ja / Nein Durchgeführt wurde: **Ja / Nein** Wechsel von:

☒ Ölwechsel-Service ☒ Adblue®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Dieselfahrstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbschleppkupplung: Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfilterersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Referentfalsche (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfilterersatz ☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **07.01.2016**

bei km-Stand: **3000**

Rechnungsnummer: **3000**

Service durchgeführt von: **PIEPENSTOCK**

PIEPENSTOCK
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Weicher Service-Zustandumgang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? **Ja** ☐ **Nein** ☒

Beschreibung der Mängel:

PIEPENSTOCK
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein Durchgeführt wurde: **Ja / Nein** Wechsel von:

☒ Ölwechsel-Service ☒ Adblue®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Dieselfahrstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbschleppkupplung: Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfilterersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Referentfalsche (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfilterersatz ☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **13.01.2017**

bei km-Stand: **44834 km**

Rechnungsnummer: **20170005**

Service durchgeführt von: **PIEPENSTOCK**

PIEPENSTOCK
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Weicher Service-Zustandumgang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? **Ja** ☐ **Nein** ☒

Beschreibung der Mängel:

PIEPENSTOCK
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein Durchgeführt wurde: **Ja / Nein** Wechsel von:

☒ Ölwechsel-Service ☒ Adblue®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Dieselfahrstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbschleppkupplung: Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfilterersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☒ Referentfalsche (Dichtmittel)

☒ Staub- und Pollenfilterersatz ☒ Zahnriemen

☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: **06.01.2018**

bei km-Stand: **58.452**

Rechnungsnummer: **58.452**

Service durchgeführt von: **Autoshaus Schläpfer GmbH**

Autoshaus Schläpfer GmbH
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Weicher Service-Zustandumgang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? **Ja** ☐ **Nein** ☒

Beschreibung der Mängel:

Autoshaus Schläpfer GmbH
Ludwigstraße 12
06407 Ludwigsberg
Tel. 03931 81 77-0

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☐ Longlife-Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DQ501 ATF
☐ Karosserieprüfung	☐ Halbleuchtungs-Öl
☐ Reparaturempfehlung	☐ Luftfilterwechsel
☐ Kundeneinreich (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Radentlastung (Dienstreife)
Service durchgeführt am: 12.11.19	☐ Staub- und Pollenfilterwechsel
Bei km-Stand: 73214	☐ Zehrerinnen
Rechnungsnummer:	☐ Zuckerkäse
Service durchgeführt von:	☐ Z
Longlife Mobilisierungsantrag	
Mein Servicepartnerwerkstatt und Techniker Matthias Bromme Kontrollstr. 101-10066 Remberg Tel. 03471 / 62 39 18 Standort des Fachbetriebs	
Standort des Volkswagen Partners	
Ihr nächster Service-Termin nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.11.19 oder bei (km-Stand): _____	
Welcher Service/Zustandsumfang ist als nächster erforderlich? _____ am (Datum): _____ oder bei (km-Stand): _____	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gültig für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

K Kratzer

○ Beule/Delle

□ Korrosion

△ Stein Schlag

Mängel festgelegt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

NAZ-02-1904-2019

Service-Nachweis 7	Dokumentation der Karosserieprüfung
Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☐ Inspektion ☐ mit Motorölwechsel ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife-Motoröl verwendet ☐ Karosserieprüfung ☐ Reparatursanweisung ☐ Kundenwunsch (such auf dem Auftrag markieren) Service durchgeführt am: <u>02/03/2021</u> bei (km-Stand): <u>92083</u> <u>Adh.</u> Service durchgeführt von: <u>342</u> VW Hdi Nr. 78508 Kabamobil-Call Am Vossgraben 1 Tel. 03471 / 36 10-0 06408 Bernburg Stempel des Volkswagen Partners	Ja / Nein. Wechsel von: ☐ ADBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Dieselschraubbilfilter ☐ Gasfilter ☐ Getriebeöl DSG®, ATF ☐ Haltenkuppelung Öl ☐ Luftfiltereinlass ☐ Ventilluftschäuche (Drehölöl) ☐ Staub- und Pollerfiltereinlass ☐ Zerspanen ☐ Zerschneiden ☐
Ihr nächster Service-Termin: ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>7.4.19</u> oder bei (km-Stand): _____	Ihr Fachbetrieb markiert in Abs. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ■ Kotzer □ Beule/Delle □ Rostschaden a) Bereichung Mängel festgelegt? Ja ☐ Nein ☐ Beschreibung der Mängel: Stempel des Fachbetriebs