

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Altea	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	183 677 km	Rok výroby	
Datum první registrace	27.05.2014	STK	03.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2.majitel , Servisní knížka, pneu celoroční, nový olej + filtr			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie
















SEAT SOUND ST

Nachweise

Service-Nachweise

LongLife Service: ☐ JA ☒ NEIN

Zeit- oder lauffleistungabhängiger Service: ☒ JA ☐ NEIN

Ölwechsel-Service: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN

Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zusätzliche Arbeiten: ☐ JA ☒ NEIN

Staub- und Pollenfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN

Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN

Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN

ÖSGP, Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN

Datum: 29. Mai 2018

km: 99.215

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: 40474

Schärer GmbH & Co. KG

Kelbergstr. 55

56740 Hürtgen

Stützpunkt Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service: SEAT

Datum:

km:

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 4: Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert folgenden Symbolen:

X Kratzer

o Beule

Δ Lackschaden

Δ Steinerschlag

SEAT SOUND ST

Nachweise

Service-Nachweise

LongLife Service: ☒ JA ☐ NEIN

Zeit- oder lauffleistungabhängiger Service: ☒ JA ☐ NEIN

Ölwechsel-Service: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN

Ohne Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zusätzliche Arbeiten: ☐ JA ☒ NEIN

Staub- und Pollenfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Kraftstofffilter: ☒ JA ☐ NEIN

Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN

Bremsflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN

ÖSGP, Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN

Datum: 24.5.2018

km: 167.882

Rechnungsnummer: 11254

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Bautz & Klinkhammer GmbH & Co. KG

Rondorfer Straße 72-74

50354 Hürtgen

Tel. 02233 97400-8

www.bautz-klinkhammer.de

Nächster fälliger Service:

Datum:

km:

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Abb. 5: Gilt für alle Fahrzeuge

Ihr Fachbetrieb markiert folgenden Symbolen:

X Kratzer

o Beule

Δ Lackschaden

Δ Steinerschlag

Fz

Abbre

2

1

Mes

Ach

Fz

Letzter Castrol Ölwechsel:

bei km: 167.882

am: 24.5.18

Ölfilter gewechselt: ☒ nachgefüllt ☐ gewechselt ☐

Getriebeöl: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt ☐

Hinterachsöl: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt ☐

Bremsflüssigkeit: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt ☒

Nächster Castrol Ölwechsel:

Nach Serviceintervallanzeige: ☒

spätestens bei km:

bzw. Monat/Jahr:

Bautz & Klinkhammer

Luxemburger Str. 392-394 Rondorfer Str. 72-74

50354 Hürtgen-Hermülheim 50354 Hürtgen-Effern

