

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	134 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	STYLE 1,2 TSI 63 KW STK...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	173 634 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	16.12.2011	STK	19.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

DOBŘÝ MOTOR TSI 63 KW, PŘEDNÍ+ZADNÍ SENZORY, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1100 KG, ZÁNOVNÍ PŘEDNÍ BRZDY, AUTOMATIKA, TEMPOMAT, MULTIFUNKCE, DVA KLÍČE, VÝHŘEVY, DUAL. KLIMATIZACE, 2X LOKET. OPĚRKA, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, NYNÍ NOVÝ MOTOROVÝ OLEJ A VODNÍ PUMPA, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 2/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM NA CESTU PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Automatické svícení, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Nachweis 1		Ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	Ja	nein
Fahrer	Ölwechsel wurde durchgeführt	☐	☐	AcBlau®	☐	☐
	Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☐
1	Im Werkbund	☐	☐	Dieselfahrstofffilter	☐	☐
	Interval-Service (inkl. Motorwechsel)	☒	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
2	Im Werkbund	☐	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
	Einzelkomplexe-Service	☒	☐	Endgasschalter und Leitungen	☐	☐
3	Brandschutzkettwechsel	☐	☐	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☐
	LongLife Intervall verwendet	☐	☐	Gasfilter	☐	☐
4	Datum:	9.5.2014		Halbes-Kuppung-Öl	☐	☐
	km Stand:	14.135 km		Kaltpumpieren	☐	☐
	Rechnungsnummer:			Luftfiltereinsatz	☐	☐
	Reparaturempfehlung	☐	☒	Reifenfüllflasche	☐	☐
	Kundenwunsch	☐	☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
	(Lesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken)			Zahnriemen	☐	☐
Service durchgeführt von:				Zurückzerren	☐	☐
LongLife Mobilitätsgarantie						

Abb. 1

Legende:

- ① Fahrt
- ② Fahrt
- ③ Motor
- ④ be. Li
- ⑤ Mehr

KFZ-Werkstatt SUCHOMEL

Asquale-Viktoria-Allee 11

13463 Berlin

Tel.: (030) 413 69

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachricht	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Durchgeführte Arbeiten			AdBlue®	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☒
an Verband			Dieselpartikelfilter	☐	☒
Intermitt-Service mit Wechselintervall	☒	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☒
an Verband			DSG® Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Einbaueinheit und -leitungen	☐	☒
Reifenverschlussschweiß	☐	☒	Füllungsöffner (Papierfilter)	☐	☒
LongLife Motor versendet	☒	☐	Ölfilter	☐	☒
Datum: 15.12.2016			Halbes-Kuppelung Öl	☐	☒
km-Stand: 59447			Katzenpennen	☐	☒
Rechnungsnummer: 4439			Lüftereinheit	☐	☒
Reparaturanforderung	☐	☒	Referenzflüssigkeit	☐	☒
Kundennachricht	☐	☒	Staub- und Pollerfänger	☐	☒
(Bitte füllen auch auf dem Auftrag versenden.)			Zahnriemen	☐	☒
Service durchgeführt von:			Zündkerzen	☐	☒
 Volkswagen Group Service am Kundendienst Neudorf 19, 17 13055 Berlin Tel. 030727 22423-Fax: 23715			LongLife Mobilisierungs-Service		
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis S	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Überprüft wurde			Aufbau*	☐	☐
Ölwechsel-Service	☐	☐	ATF	☐	☐
(im Verlauf)	☒	☐	Diebstahlschloss	☐	☐
Interval-Service	☐	☐	Ölspeichelfilter	☐	☐
(im Verlauf)	☒	☐	DSG*, Öl und Filter	☐	☐
Inspektion-Service	☐	☐	Erdspeicherhalter und -leitungen	☐	☐
Brennstoffsystemwechsel	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
Long-Life Motori verwendet	☐	☐	Gasfilter	☐	☐
Datum <u>11.3.2011</u>			Hydrex-Kupplung* Öl	☐	☐
Km Stand <u>115.671</u>			Kaltsperrnieten	☐	☐
Rechnungsnummer <u>9372</u>			Leitungsleiter	☐	☐
Reparaturplanung ☐	☒		Reifenluftflasche	☐	☐
Kundenwunsch ☐	☒		Staub- und Pollenfiltersatz	☒	☐
			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐
Diesen Stils auch auf dem Auftrag vermerken.) Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:		
NTC-Notruf  Reparatur-Service-Nummer Tel. 020-502412 Fax 502413					
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

☐ Ölwechsel-Service

☐ Intervall-Service

☐ nach Service-Intervall-Anf.

☐ Inspektions-Service

Jahr: _____

oder bei _____ km*

(*) je nachdem, was zuerst

Eintragungen der Werkstatt

In den folgenden Nachweiseide
 heinen, die nicht zu den festgelegte
 Ausgab-Module, Service-Arbeiter
 oder Leistungsfahabhängigen S

Km-Stand: _____

Datum: _____

Bemerkungen: _____

Km-Stand: _____

Datum: _____

Bemerkungen: _____

Service-Nachricht 6		Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Ölwechsel-Service	☒	☐	Auflösung
im Verbund	☒	☐	ATF
Intervall-Service	☒	☐	Dieselpartikelfilter
inkl. Motorölwechsel	☒	☐	Dieselpartikelfilter
im Verbund	☒	☐	DSG® Öl und Filter
Inspektions-Service	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen
Bremsschleifenswechsel	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Gasfilter
Datum:	05.04.23		Halbes Kupplungs-Öl
km-Stand:	134974		Kleppennormen
Rechnungsnummer:	13153		Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	☐	☐	Reifenfüllflasche
Kundenwunsch	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken!)	☐	☐	Zahnriemen
Service durchgeführt von:			Zündkerzen
		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 Reparaturrate 2023 100% Garantie 100% Zufriedenheit			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachricht 6		Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF
im Verbund	☒	☐	Dieselpartikelfilter
Intervall-Service	☒	☐	Dieselpartikelfilter
inkl. Motorölwechsel	☒	☐	DSG® Öl und Filter
im Verbund	☒	☐	Endgasbehälter und -leitungen
Inspektions-Service	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)
Bremsschleifenswechsel	☒	☐	Gasfilter
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl
Datum:	2/2026		Kleppennormen
km-Stand:	173610		Luftfiltereinsatz
Rechnungsnummer:			Reifenfüllflasche
Reparaturempfehlung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Kundenwunsch	☐	☐	Zahnriemen
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken!)	☐	☐	Zündkerzen
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners	

067 SW-30
 FLTR VERBUCH + KABINA
 VOJNÍ ČERAPLO