

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi Velmi pěkná
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	173 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	14.07.2010	STK	26.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo je pravidelně servisováno, po výměně rozvodů. Velmi pěkný a zachovalý stav. Proávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweis

Datum: 14.03.2014 km-Stand: 54926

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

SKODA WERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS ZIEGLER GMBH
 REICHENBACHSTR. 39
 08409 MYLAU
 TELEFON: 03726 739 300
 HÄNDLER-NR. 6546070
2 Jahre Mobilitätsgarantie
 2022368

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 10514
 Datum: 11.5.14
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.2.15 km-Stand: 24066

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

SKODA WERTRAGSHÄNDLER
AUTOHAUS ZIEGLER GMBH
 REICHENBACHSTR. 39
 08409 MYLAU
 TELEFON: 03726 739 300
 HÄNDLER-NR. 6546070
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 4162382025487
 2525599

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 11.2.19
 Datum: 11.2.19
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 30.3.2018 km-Stand: 104 000

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Auto Dreßler G&H
 Meisterwerkstatt für Karosserie & Unfallinstandsetzung LKZ-Mechanik
 Kesselsdorfer Straße 179
 01165 Dresden
 Tel.: 0351 / 4 16 17 35
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 112.000
 Datum: 11.2.19
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 7.9.27 km-Stand: 138370

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Auto Dreßler G&H
 Meisterwerkstatt für Karosserie & Unfallinstandsetzung LKZ-Mechanik
 Kesselsdorfer Straße 179
 01165 Dresden
 Tel.: 0351 / 4 16 17 35
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 142.000
 Datum: 11.2.19
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.03.2025 km-Stand: 166 503 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel + <u>LiMa</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autoservice Reichert GmbH
 Kesselsdorfer Straße 99
 01159 Dresden
 Tel. (0351) 4227113 * Fax (0351) 4127124
 UST-IdNr.: DE 20437351
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 170.000
 Datum: 11.2.19
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.



