

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	2.0Tdi 110kw DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	234 065 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	04.09.2015	STK	27.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.,

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Android Auto, Apple Car Play, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Kožené čalounění, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdatenträger

1. VWVZZZAUZGFS32218 CRLB
 2. BA546X VARIANT 2.0 HLMB 110KM
 PGT LH5X TW FTDI M6F CRLB
 3. X0A B0A C3S G0K H7D J2D DN4 Q4H
 V1P 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1
 OBD 3S1 3U2 Q1G G04 7MM
 1KE 1ZA 3FU 1BE 8GV 8ZH
 0Y1 4UP 4X4 4R4 4K3 N5L 5HJ
 9VH 2JD E0A OAE OBD 2G5
 1JP L05 0YH

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eco
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportvan
- Golf Variant
- Passat
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Skoda

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Ursprung eingetragenen Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jedoch die richtigen Volkswagen Original Teile für Ihr Fahrzeug erhalten können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Arten für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

• In Serviceplan sind die Erstzulassung oder das Auslieferungdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug festgelegt.

• Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welche Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfang von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugdaten-Tafeln beim Fachbetrieb erfragt werden.

• Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorenbaustäbe, Getriebebaustäbe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 25.08.2015 Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 14.07.2015

VW/Audi 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14187 Berlin

VW/Audi 146/72907 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14187 Berlin

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorwechsel Dieselekraftstofffilter

mit erweitertem Inspektionsumfang Getriebeöl: DSG®, ATF

LongLife Motoröl verwendet Halbkupplung: Öl

Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Keilrippenriemen

Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Luftfiltereinatz

Reparaturempfehlung Reifenluftschäse (Dichtmittel)

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Staub- und Pollenfiltereinatz

Service durchgeführt am: 28.07.17 Zahnriemen

bei km-Stand: 32452 Zündkerzen

Rechnungsnummer: 200M03495

Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Berlin GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: 146/72907

Stempel des Fachbetriebs: Volkswagen Automobile Berlin GmbH 14187 Berlin Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ergebnis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.18

Zusatzarbeiten Pollenfilter am (Datum): 09.17

oder 04.18 oder 09.17

Abb. 3: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ✕ Kratzer, ○ Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorwechsel Dieselekraftstofffilter

mit erweitertem Inspektionsumfang Getriebeöl: DSG®, ATF

LongLife Motoröl verwendet Halbkupplung: Öl

Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Keilrippenriemen

Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Luftfiltereinatz

Reparaturempfehlung Reifenluftschäse (Dichtmittel)

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Staub- und Pollenfiltereinatz

Service durchgeführt am: 17.08.2018 Zahnriemen

bei km-Stand: 64087 Zündkerzen

Rechnungsnummer: 146/72907

Service durchgeführt von: auto reparatur LongLife Mobilitätsgarantie: 146/72907

Stempel des Fachbetriebs: Service Center Schüler Eisenacherstraße 1 - 37269 Eschwege Tel. 05651 951844 - Fax 05651 330385 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ergebnis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.2021

Zusatzarbeiten Beauftragt am (Datum): 08.2022

oder 08.2021 oder 08.2022

bei (km-Stand): 129339 oder 129339

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ✕ Kratzer, ○ Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service AdBlue®

Inspektion Bremsflüssigkeit

mit Motorwechsel Dieselekraftstofffilter

mit erweitertem Inspektionsumfang Getriebeöl: DSG®, ATF

LongLife Motoröl verwendet Halbkupplung: Öl

Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Keilrippenriemen

Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Luftfiltereinatz

Reparaturempfehlung Reifenluftschäse (Dichtmittel)

Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Staub- und Pollenfiltereinatz

Service durchgeführt am: 19.08.2020 Zahnriemen

bei km-Stand: 99339 Zündkerzen

Rechnungsnummer: 146/72907

Service durchgeführt von: Autohaus Stöber & Schmidt LongLife Mobilitätsgarantie: 124/8441

Stempel des Fachbetriebs: Autohaus Stöber & Schmidt 37242 Bad Soden-Ärztendorf Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ergebnis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.2021

Zusatzarbeiten Beauftragt am (Datum): 08.2022

oder 08.2021 oder 08.2022

bei (km-Stand): 129339 oder 129339

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ✕ Kratzer, ○ Beule/Delle, □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja Nein

Beschreibung der Mängel:

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service		<input type="checkbox"/> Adblue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion		<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel		<input type="checkbox"/> Desolektralfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang		<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet		<input type="checkbox"/> Halbleitkupplung Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		<input type="checkbox"/> Kettippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		<input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung		<input type="checkbox"/> Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz	
Service durchgeführt am: 14.10.21		<input type="checkbox"/> Zahnriemen	
bei km-Stand: 125940		<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: auto reparatur		<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Service Center Schüler		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Eisenacherstraße 1 · 37269 Eschwege		Stempel des Volkswagen Partners	
Tel. 05651 951844 · Fax 05651 330365			
Stempel des Fachbetriebs			

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Dele □ Korrosion

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Ja / Nein, durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service		<input checked="" type="checkbox"/> Adblue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion		<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel		<input type="checkbox"/> Desolektralfilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang		<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet		<input type="checkbox"/> Halbleitkupplung Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		<input type="checkbox"/> Kettippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		<input type="checkbox"/> Luftfiltereinatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung		<input type="checkbox"/> Reifenfüllmaschine (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinatz	
Service durchgeführt am: 25.03.25		<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	
bei km-Stand: 213018		<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: Kfz-Service Jungermann		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Am Lahn 5		Stempel des Volkswagen Partners	
36205 Sontra 5			
Tel. (0 56 53) 84 23			
Stempel des Fachbetriebs			

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole: * Kratzer □ Beule/Dele □ Korrosion

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		