

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	379 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2,0TDi, FR-Line, DSG,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	162 000 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	20.09.2017	STK	01.07.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 540 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, pravidelný servis u Seat SRN			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace třízónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Roletky na zadní okna, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sítka mezistěny zavazadlového prostoru, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Information		
Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüssel		
Zum Fahrzeug gehören:		
Bordbuch mit Wartungsprogramm	ja	nein
Hauptschlüssel	☒	☐
Zweitschlüssel	☒	☐
Die korrekte Funktion der Schlüssel wurde überprüft	☒	☐
Ort: <u>Wernigerode</u>	Datum: <u>23.07.18</u>	
Unterschrift des Fahrzeugbesitzers:		

Service-Information	
Erster Service	
Ihr offizieller SEAT-Vertragspartner kreuzt die Services an, die bei Ihrem Fahrzeug anfallen.	
☒ LongLife-Service (Flexibel) Dieser Service wird abhängig von der flexiblen Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (maximal nach 2 Jahren oder alle 30.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)	☐ Zeit- bzw. lauffleistungsabhängiger Service (Fest) Dieser Service wird abhängig von der Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (abhängig von PR-Nummer und Markt im Tab. auf Seite 8)
Ölwechsel-Service Dieser Service wird abhängig von der flexiblen Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (maximal nach 2 Jahren oder alle 30.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)	
Ölwechsel-Service Dieser Service wird abhängig von der Service-Intervall-Anzeige durchgeführt (abhängig von PR-Nummer und Markt im Tab. auf Seite 8)	
Unterlagen zur Fahrzeug-Übergabe durch den offiziellen SEAT-Vertragspartner Übergabe-Inspektion ausgeführt: <u>14.9.2017</u> EGERLAND Car Terminal GmbH & Co. KG Zur Westpier 42 TB, (0421) 6 88 50-0 · Fax 6 88 50-42 D-28755 Bremen SEAT-Servicepartner Hdl. Nr.: 40618 Stempel des offiziellen SEAT-Vertragspartners	

Service-Nachweise	
LongLife-Service: ☒ JA ☐ NEIN Zeit- bzw. lauffleistungsabhängiger Service: ☐ JA ☒ NEIN Ölwechsel-Service: ☒ JA ☐ NEIN Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN Ohne Ölwechsel ☐ JA ☒ NEIN Mit Ölwechsel ☒ JA ☐ NEIN Zusatzarbeiten: JA ☐ NEIN ☒ Staub- und Pollenfilter ☐ JA ☒ NEIN Luftfilter ☐ JA ☒ NEIN Kraftstofffilter ☐ JA ☒ NEIN Zündkerzen ☐ JA ☒ NEIN Bremsflüssigkeit ☐ JA ☒ NEIN DSG® Öl und Filter ☐ JA ☒ NEIN ATF ☐ JA ☒ NEIN HALDEX-Kupplung: (Öl) ☐ JA ☒ NEIN Gasfilter und -schläuche ☐ JA ☒ NEIN Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐ JA ☒ NEIN Zahnriemen ☐ JA ☒ NEIN	Datum: <u>23.07.18</u> km: <u>25.378</u> Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: Service durchgeführt von: Bergmann & Söhne Automobile GmbH Am Stadtweg 1 38855 Wernigerode / OT Reddeber Tel. 0 39 43 / 26 62 20 + Fax 2 66 66 - 22 Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service Gültig ab: <u>07/18</u> bis: <u>07/19</u> Stempel des SEAT Händlers Nächster fälliger Service Datum: <u>auf Anfrage</u> km: (was zuerst eintritt) Hinweis Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.	

Nachweise	
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)	
Abb. 1 Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen: x Kratzer o Beule □ Lackschäden △ Steinschlag Wurden Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒ Beschreibung der Mängel: Bergmann & Söhne Automobile GmbH Am Stadtweg 1 38855 Wernigerode / OT Reddeber Tel. 0 39 43 / 26 62 20 + Fax 2 66 66 - 22 Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweise	
LongLife-Service: ☐ JA ☒ NEIN Zeit- bzw. lauffleistungsabhängiger Service: ☐ JA ☒ NEIN Ölwechsel-Service: ☐ JA ☒ NEIN Inspektion: ☐ JA ☒ NEIN Ohne Ölwechsel ☐ JA ☒ NEIN Mit Ölwechsel ☒ JA ☐ NEIN Zusatzarbeiten: JA ☐ NEIN ☒ Staub- und Pollenfilter ☐ JA ☒ NEIN Luftfilter ☐ JA ☒ NEIN Kraftstofffilter ☐ JA ☒ NEIN Zündkerzen ☐ JA ☒ NEIN Bremsflüssigkeit ☐ JA ☒ NEIN DSG® Öl und Filter ☐ JA ☒ NEIN ATF ☐ JA ☒ NEIN HALDEX-Kupplung: (Öl) ☐ JA ☒ NEIN Gasfilter und -schläuche ☐ JA ☒ NEIN Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐ JA ☒ NEIN Zahnriemen ☐ JA ☒ NEIN	Datum: <u>06.08.19</u> km: <u>49.627</u> Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: Service durchgeführt von: Bergmann & Söhne Automobile GmbH Am Stadtweg 1 38855 Wernigerode / OT Reddeber Tel. 0 39 43 / 26 62 20 + Fax 2 66 66 - 22 Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service Gültig ab: <u>08/19</u> bis: <u>08/20</u> Stempel des SEAT Händlers Nächster fälliger Service Datum: <u>auf Anfrage</u> km: (was zuerst eintritt) Hinweis Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.	

Nachweise	
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie (auf Korrosion)	
Abb. 2 Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die beschädigten Teile mit folgenden Symbolen: x Kratzer o Beule □ Lackschäden △ Steinschlag Wurden Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒ Beschreibung der Mängel: Bergmann & Söhne Automobile GmbH Am Stadtweg 1 38855 Wernigerode / OT Reddeber Tel. 0 39 43 / 26 62 20 + Fax 2 66 66 - 22 Stempel des Fachbetriebs	

TÜVNORD

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Überwachungsorganisation

Region Halle/Magdeburg

Adelheidring 16, 39108 Magdeburg

(9) Prüflort:

Autohaus Bergmann Niederlassung der AH Wenigerode GmbH

Am Stadtweg 1

38855 Wenigerode

Halter:

Ingo Düfert

Demarschkestr. 19

38871 Lützenburg

Bericht Nr.:

D-10563218419001

Prüfzettel IKFZ:

YBw++j9

(1) Fz-Ident.-Nr.:

VSSZZZTNZJV503758

(2) Amtl. Kennz.:

D HZ HI96

(3) Ort, Datum:

Wenigerode, 12.08.2024

(4) Im-Stand:

140426

(5) Fz-Art:

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

M1

Mehrzweckfahrzeug

AF

(7) Ergebnis:

Ohne erkennbare Mängel

(8) Nächste HU:

Juli 2026

HU-Plakette:

ja

Fz-Hersteller:

SEAT (E)

7593

Fz-Typ:

7N

ALL00060

Ertzufassung:

20.09.2017

EGM / ZAL (kg):

2540

Letzte HU:

07.2022

Auftrags-Nr./Intern:

12.08.2024, 09:19 Uhr

Ende der HU:

10557416419001

Vorbericht:

29.07.2024

Nachkontrolle einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Denis Meyer

TÜVNORD

Technische

Prüfung

Prüfung

Prüfung

Prüfung

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:

5,46

MwSt 19%:

1,04

Gesamtbetrag Brutto:

6,50

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

Two car keys are shown resting on a SEAT warranty card. The keys consist of a black plastic fob with three buttons (lock, unlock, and a panic button) and a blue plastic fob with a single button. The SEAT warranty card is white with a green header and features the SEAT logo and the text 'WARRANTY PROGRAM' and 'Personenwagen'.

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

10/10