

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	114 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSi
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	117 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	28.04.2011	STK	26.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Asistent při jízdě ze svahu, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







26 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 27.3.2024

km-Stand: 88270

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Service durchgeführt:
Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lehmann & Classen Dipl.-Ing. (FH) Hartmut Classen Hochgewanne 34, 57269 Griesbach Tel.: 01 98 5078-373 Email: hartmut@leimann-and-classen.de Web: www.leimann-and-classen.de Stempel Skoda Servicepartner
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	km-Stand:
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum:
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wischerblätter wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 04.04.22

km-Stand: 60076

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:
Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KFZ-BAIER MEISTERBETRIEB Thomas Bäier Andreas-Koob-Str. 4 67136 Fußgöheim Telefon 06231-8640 Stempel Skoda Servicepartner
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	km-Stand: 72000
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum: 04.22
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wischerblätter wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

23 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 29.4.2020

km-Stand: 42043

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Service durchgeführt:
Bremsschichtwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE SKODA TMB: EN65JAB3187300 2/3.374.031 SADR988303 Stang. 07/2016 52 149 00 57430 MEISSNER
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	km-Stand: 72000
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Datum: 29.4.2022
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wischerblätter wechseln	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 29.5.2018

km-Stand: 33481

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service eigenes Öl / Motor-Turbo Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremssflüssigkeitswechsel X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel 4/2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wischerblätter wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeföhrt

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB/E465J1B3187800
2/3.174.986

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 63000
Datum: 5/2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 20.4.2016

km-Stand: 23725

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremssflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wischerblätter wechseln	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wechsel der Lambda-Sonde

Service durchgeföhrt

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB/E465J1B3187800
1789830

Nächster Inspektions-Service: km-Stand:
Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 19, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.