KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	370 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Ateca	**Model - doplňující informace**	1.4TSi DSG LED Navi...
Karoserie	SUV	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	124 095 km	**Rok výroby**	2016
Datum první registrace	16.11.2016	**STK**	23.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Červená
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Model XCELLENCE - 110 KW - 150 PS - do provozu 16.11.2016 - 124 095 km - automatická převodovka - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - polokůže - tempomat - automatické parkování - keyless-go - parkovací kamera 360°- bluetooth - 2* klíč, orig. AL. kola 18", letní pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 9/2025 při 119 300 km. PERFEKTNÍ STAV. V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie













PASSENGER AIR BAG
19.5
19.5
OFF
AUTO
SETUP
SYNC
A/C
A/C MAX
12 V


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Hledání zařízení
ZPĚT
Vyhledávají se zařízení...
Bluetooth audio je přerušeno.
Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth a viditelnost vašeho mobilního zařízení Bluetooth (mobilní telefon, audio přehrávač atd.) zapnuta.
VÝSLEDKY
NÁPOVĚDA
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NÁHLED
NABÍDKA
NOVÝ CÍL
Klešice
Jezbořice
Doubrava
Rozhovice
Lány
Bylany
Třibřichy
MOJE CÍLE
NASTAVENÍ
POI
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Full Link
Funkci můžete uvolnit aktivačním klíčem.
Obraťte se na svého prodejce.
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Servis
ZPĚT
Identifikační číslo vozidla:
VSSZZZ5FZH6522053
Prohlídka
za 25300 km nebo 7 dny
Servis výměny oleje
za 10300 km nebo 7 dny
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Rádio
Média
Navigace
Doprava
Obrázky
Telefon
Vozidlo
Full Link
Zvuk
Nastavení
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Zkontrolujte dráhu!
NAV
APP
CAR
MENU
PASSENGER AIR BAG


























Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 02.11.2018
km: 26653
Rechnungsnummer: 79179
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
40504
Autohaus Zoller
GmbH & Co.KG
Steinächer Str. 72
96332 Pressig
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis: 11.11.2019
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum: 11.11.2019
km: 56000
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung



Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 23.10.2019
km: 46100
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
ORIGINAL Bühl's GARAGE MEISTERWERKSTATT
ERONACH
Thorsten Bühling
Industriestr. 21 · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 81 - 9 85 86-10
www.BUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum: 10/20
km: 60000
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung



Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 20.10.2020
km: 54126
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
ORIGINAL Bühl's GARAGE MEISTERWERKSTATT
ERONACH
Thorsten Bühling
Industriestr. 21 · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 81 - 9 85 86-10
www.BUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der Ka


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 3.11.21
km: 68058
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
ORIGINAL Bühl's GARAGE MEISTERWERKSTATT
ERONACH
Thorsten Bühling
Industriestr. 21 · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 81 - 9 85 86-10
www.BUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 25.11.22
km: 93193
Service durchgeführt von:
ORIGINAL
Rühs
GARAGE
MEISTERWERKSTATT
KRONACH
Thorsten Rühling
Industriestr. 31 · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 61 - 9 60 80-10
www.RUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 9.11.23
km: 94674
Service durchgeführt von:
ORIGINAL
Rühs
GARAGE
MEISTERWERKSTATT
KRONACH
Thorsten Rühling
Industriestr. 31 · 96317 Kronach
Tel.: 0 92 61 - 9 60 80-10
www.RUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 17.10.24
km: 107971
Service durchgeführt von:
ORIGINAL
Rühs
GARAGE
MEISTERWERKSTATT
PRESSIG
Thorsten Rühling
Schützenstr. 4 · 96317 Pressig
Tel.: 0 92 65 - 9 14 90 88
www.RUEHS-GARAGE.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 30.09.2025
km: 119300
Service durchgeführt von:
ESK KFZ-Handel
Inh. Egon Negrov
Neubäuser Str. 72
96515 Sonneberg
email: kontakt@eskkfzhandel.de
Stempel des Fachbetriebs
SEAT Mobilität Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag


AUTO-RE


AUTO-RE






AUTO-RE
TSI

TSI


AUTO-RE
www.AUTO-RE.cz
ATECA





