

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	2.0TDI NAVI
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	81 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	185 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	30.05.2013	STK	25.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi dobrý stav vozidla zakoupemo u autorizovaného prodejce Škoda , Servisní kniha + komplet doklady DEKRA , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK201163913

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Schoberstraße 6
01279 Dresden

km-Stand 1960 kg
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2018
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P055479001656
vom 19.10.2018, 13:37
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig Oktober 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK28282325

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Schoberstraße 6
01279 Dresden

km-Stand 1960 kg
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2018
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P055479001656
vom 19.10.2018, 13:37
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig Oktober 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK383484123

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Schoberstraße 6
01279 Dresden

km-Stand 1960 kg
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2020
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P062237007865
vom 04.11.2022, 12:06
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig November 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK340496181

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Schoberstraße 6
01279 Dresden

km-Stand 1960 kg
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2018
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P062237007865
vom 30.10.2020, 13:34
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig Oktober 2022

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:
(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2022

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK244266339

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Mary-Wigmann-Str.23
01069 Dresden

km-Stand 62278
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2014
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P045909005633 70
vom 21.10.2016, 13:26
Seite 1 von 1

Ergebnis:
geringe Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig Oktober 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Festgestellte Mängel:
an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2018.

Antlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200

DEKRA
DEK244266339

Fz.-Art/-Klasse M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ AGY
Var. 00013 ACCPHAX0
NFM5FM5A40470

Arno Prillwitz
Mary-Wigmann-Str.23
01069 Dresden

km-Stand 62278
EZ 30.05.2013
Dat.letzt.HU 10/2014
Prüf-Nr. 0000318961

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P045909005633 70
vom 21.10.2016, 13:26
Seite 1 von 1

Ergebnis:
geringe Mängel
DD RU1901
nächste HU fällig Oktober 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Festgestellte Mängel:
an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2018.

