

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	153 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	160 974 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	18.08.2011	STK	03.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka ,PO SERVISU -NOVÉ ROZVODY,OLEJ + FILTR !4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie











Dane samochodu


Numer identyfikacyjny samochodu:  TMBHJ61Z182163716 CAXA

Opis typu: 1Z52L5 DCT COM AMB

LHY LF8J-9J9J CS 90KW CAXA

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA
1N3 1NN H7F 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A0 8L5 J1P 7AA 8GU 6YO KH6 BRE
7G0 8DN 8GL 8X0 4K3 B17 6Q2 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GA
GG1 7MG L02 7P4 F0A 3S2 2UA

Wypożyczenie dodatkowe

Data przekazania samochodu: 

 **DEALER**
00160
Pieczonego sprzedawcy

Potwierdzam, że samochód został przekazany w sprawnym stanie technicznym, oraz że udzieliłem wskazówek na temat prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis sprzedawcy (patrz „Dane o właścicielu samochodu”, strona 1)

14 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 17.6.13 Przebieg km: 30 753

Zostały wykonane: ☐ tak ☐ nie

Wymiana oleju ☐ tak ☐ nie Wymiana sondy lambda ☐ tak ☐ nie

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego QG1 ☐ tak ☐ nie

Przebieg wykonany: 
Kfz - Werkstatt
Hau- und Gebrauchswaren
Gewerbeplatz A 1
53389 Wörth an der Donau
Tel. 09482/80505, 802480 Fax: 90507
E-mail: info@auto-huenn.de
Internet: www.auto-huenn.de
Pieczonego partnera handlowego Skoda

Sprawdź, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾ ☐ tak ☐ nie

Wymiana płynu hamulcowego ☐ tak ☐ nie

Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata ☐ tak ☐ nie

Wymiana filtra paliwa ☐ tak ☐ nie

Wymiana świec zapłonowych ☐ tak ☐ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza ☐ tak ☐ nie

Wymień olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG ☐ tak ☐ nie

Wymiana paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Wymiana rolki napinacza paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Następny przegląd: ☐ tak ☐ nie

Przebieg km: 60000 Data: 6/2015

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobslugowych)

⁴⁾ Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki -> strona 15, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

16 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 7.4.15 Przebieg km: 67249

Zostały wykonane: ☐ tak ☐ nie

Wymiana oleju ☐ tak ☐ nie Wymiana sondy lambda ☐ tak ☐ nie

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego QG1 ☐ tak ☐ nie

Przebieg wykonany: 
Kfz-Meisterbetrieb
Gewerbeplatz A1 - 93086 Wörth/Donau
Telefon (09482) 80 24 90
Pieczonego partnera handlowego Skoda

Sprawdź, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾ ☐ tak ☐ nie

Wymiana płynu hamulcowego ☐ tak ☐ nie

Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata ☐ tak ☐ nie

Wymiana filtra paliwa ☐ tak ☐ nie

Wymiana świec zapłonowych ☐ tak ☐ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza ☐ tak ☐ nie

Wymień olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG ☐ tak ☐ nie

Wymiana paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Wymiana rolki napinacza paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Następny przegląd: ☐ tak ☐ nie

Przebieg km: 67249 Data: 7.4.15

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobslugowych)

⁴⁾ Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki -> strona 15, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

18 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 23.08.17 Przebieg km: 82376

Zostały wykonane: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju ☒ tak ☐ nie Wymiana sondy lambda ☐ tak ☐ nie

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego QG1 ☒ tak ☐ nie

Przebieg wykonany: 
Kfz-Meister-Fachbetrieb
Auto-Service Wörth/Donau
Inh.: Manfred Schneider
Seestraße 51-53
82237 Wörth/Donau
Telefon 0 81 53-98 000
Telefax 0 81 53-97 20
Pieczonego partnera handlowego Skoda

Sprawdź, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾ ☐ tak ☐ nie

Wymiana płynu hamulcowego ☐ tak ☐ nie

Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata ☐ tak ☐ nie

Wymiana filtra paliwa ☐ tak ☐ nie

Wymiana świec zapłonowych ☐ tak ☐ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza ☐ tak ☐ nie

Wymień olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG ☐ tak ☐ nie

Wymiana paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Wymiana rolki napinacza paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Następny przegląd: ☐ tak ☐ nie

Przebieg km: 82376 Data: 23.08.17

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobslugowych)

⁴⁾ Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki -> strona 19, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

20 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 28.08.2019 Przebieg km: 100692

Zostały wykonane: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju ☒ tak ☐ nie Wymiana sondy lambda ☐ tak ☐ nie

Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego QG1 ☒ tak ☐ nie

Przebieg wykonany: 
Kfz-Meister-Fachbetrieb
Auto-Service Wörth/Donau
Inh.: Manfred Schneider
Seestraße 51-53
82237 Wörth/Donau
Telefon 0 81 53-98 000
Telefax 0 81 53-97 20
Pieczonego partnera handlowego Skoda

Sprawdź, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji⁴⁾ ☐ tak ☐ nie

Wymiana płynu hamulcowego ☐ tak ☐ nie

Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata ☐ tak ☐ nie

Wymiana filtra paliwa ☐ tak ☐ nie

Wymiana świec zapłonowych ☐ tak ☐ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza ☐ tak ☐ nie

Wymień olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG ☐ tak ☐ nie

Wymiana paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Wymiana rolki napinacza paska zębatego ☐ tak ☐ nie

Następny przegląd: ☐ tak ☐ nie

Przebieg km: 100692 Data: 28.08.2019

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobslugowych)

⁴⁾ Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wgl. odnotować ewentualne braki -> strona 21, „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

23 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 22.11.20 Przebieg km: 128937

Zostały wykonane:

	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QGI	☒	☐			
Przebieg okresowy	☐	☐	Przebieg wykonany:		
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☐	☐	Hank's Auto und Motorrad Werkstatt Inh. Thomas Hynke Ettersbüschstr. 56 / 62631 Würthsee Tel. 08153 9355 • Fax 08153 984934 www.hank's-werkstatt.de		
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐	Pieczęć partnera handlowego Skoda		
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☐	☐	<i>montrami, filtry, benzyna, olej, olej, olej, olej</i>		
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐	Następny przegląd:		
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐			
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐	Przebieg km:		
Wymiana paska zębatego	☐	☐	Data:		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)		

¹⁾ Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgl. odrzutować ewentualnie braki → strona 23 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

24 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 16.10.24 Przebieg km: 145.342

Zostały wykonane:

	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QGI	☒	☐	<i>Ole 80000 Wechsel</i>		
Przebieg okresowy	☐	☐	Przebieg wykonany:		
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☐	☐	<i>[Signature]</i>		
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐	Pieczęć partnera handlowego Skoda		
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☐	☐	Następny przegląd:		
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐	Przebieg km:		
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐	Data:		
Wymiana paska zębatego	☐	☐	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐			

¹⁾ Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgl. odrzutować ewentualnie braki → strona 23 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 02/2026 Przebieg km:

Zostały wykonane:

	tak	nie		tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QGI	☒	☐			
Przebieg okresowy	☐	☐	Przebieg wykonany:		
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☐	☐	AUTOHERC Petr Hero Servis m. p. u. s. - A. 700 St. P. 1000 Eisenstraße 1010, 700 St. P. 1000 T. 01 91 91 91 91, F. 01 91 91 91 91		
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐	Pieczęć partnera handlowego Skoda		
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☒	☐	Następny przegląd:		
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐	Przebieg km:		
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐	Data:		
Wymiana paska zębatego	☒	☐	(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskaźnika okresów międzyobsługowych)		
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒	☐			

¹⁾ Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgl. odrzutować ewentualnie braki → strona 23 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Petersbrunnen Straße 10
DE 82319 Starnberg
Telefon +49 8151 2211

Bericht-Nr.: 0DE0STN1318000256
WZ-Feld: QVCEMEZ
Org Code: 2010

(1) Fz-Id. Nr.: TMBHJ6121B2163716
(2) Anm. Kennz.: STA XX234 (D)
(3) Ausstellungsdatum: 28.02.2025 08:19 Uhr
Prüfart: Würthsee
(4) km-Stand: 150250 km
(5) Klasse: Fz z Pers bef b. 8 Spl
Aufbau: Mehrzweckfahrzeug
Hersteller: SKODA (CZ)
Typ: 1Z
Var. Ver./Ausf.: Benzin
Antriebsart: AFCAAX01 / NFM8FMA00080
Emissionschl.: EURO 5 A P/C1, M, N1 I
zGM: 1865 kg
Letzte HU: 11.2022
Kundenkennzeichen: FSD HU/Mangel
Vorberichtsnummer: 0DE0STNU00003998 vom 28.01.2025

ALOEANDER PFEIFFER
AUMER STR 21
82237 WORTHSEE

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU: Januar 2027
Prüfplakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Januar 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Kaya
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

	links	rechts	
Bremsentest (Werte in daN)			
Betriebsbremse 1. Achse	159	186	Abbremsung BBA (%) / Räder block
Betriebsbremse 2. Achse	104	173	Abbremsung FBA (%) / Räder block