

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI Navi
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	211 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	18.09.2013	STK	05.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo zakoupeno u autorizovaného prodejce, servisní historie, velmi pěkný stav. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava



ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 22.5.17	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 85749	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Volkswagen Automobile Berlin GmbH Am Jubiläum 10 13599 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 6 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 14.01.18	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 14954	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Volkswagen Automobile Berlin GmbH Am Jubiläum 10 13599 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 7 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 21.12.18	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 15570	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 200511760	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Volkswagen Automobile Berlin GmbH Am Jubiläum 10 13599 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): **12/2019**
 oder
 bei (km-Stand): **15570**

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum): **12/2020**
 oder
 bei (km-Stand): **17260**

Dokumentation der Karosserie

Abb. 8 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 21.11.2020	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 189483	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 644	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Volkswagen Automobile Berlin GmbH Am Jubiläum 10 13599 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): **12/2020**
 oder
 bei (km-Stand): **190570**

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum): **01/2020**
 oder
 bei (km-Stand): **190000**

Dokumentation der Karosserie

Abb. 9 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 13.10.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 149946	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Fahrzeugtechnik Vollrath PAWSINER WEG 20 13581 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): **10.21**
 oder
 bei (km-Stand): **160000**

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 10 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesellochschliff
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Halbschleppkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturenempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinlass
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche
Service durchgeführt am: 8.22	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinlass
bei km-Stand: 161913	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> /
Fahrzeugtechnik Vollrath PAWSINER WEG 20 13581 Berlin Tel. 030-31 56 02 27	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): **13.01.2021**
 oder
 bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
 am (Datum):
 oder
 bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie

Abb. 11 Prinzipdarstellung
 Ihr Fachbetrieb markiert in x Kratzer

Mängel festgelegt
 Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekräftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung, Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllschache
Service durchgeführt am: 9.23	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
bei km-Stand: 176167	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
LongLife Mobilitätsgarantie:	

Fahrzeugtechnik Vollrath
PAUSINER WEG 20
13581 Berlin
Tel. 030-31 56 02 27

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie




Abb. 12 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in
x Kratzer

Mängel festge-
Beschreibung der Mängel

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekräftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung, Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllschache
Service durchgeführt am: 10.24	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltersatz
bei km-Stand: 193816	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
LongLife Mobilitätsgarantie:	

Fahrzeugtechnik Vollrath
PAUSINER WEG 20
13581 Berlin
Tel. 030-31 56 02 27

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum): **11.10.23**
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserie




Abb. 13 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in
x Kratzer

Mängel festge-
Beschreibung der Mängel

