

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	459 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ateca	Model - doplňující informace	1.5TSi Full LED Navi...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1498 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	119 574 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	02.05.2019	STK	24.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model XCELLENCE - 110 KW - 150 PS - do provozu 2.5.2019 - 119 574 km - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - volba jízdního režimu - vyhřev čelního okna - prémiový audio systém - tempomat - automatické parkování - keyless-go - parkovací kamera - bluetooth - 2* klíč, orig. AL. kola 18", letní pneu, servisní knížka, pravidelný servis pouze SEAT, poslední záznam při 106 172 km, po výměně náplní 2/2026 při 118 500 km. PERFEKTNÍ STAV. V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

FS20281
Seat Ateca

SEAT S.A.

Komplettnachweis

Fahrerdaten

Fahrername: VSSZZZ2826507445
 Typkennzeichnung: ATECA L 1.6 TSI DCL (1) (9 00000)
 Datum der Ausführung: 2018-05-01

Inspektion

Datum: 2024-11-21
 Laufleistung: 106172 km
 Auftragsnummer: 9574
 Durchgeführt von: (Stempel) AG
 Note: Note: Note
 99817 Etwach
 Deutschland
 Ja

Autorisierter Service Partner
 Pannehilfe: Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlangenszeitraums, sofern dieser gilt.

Inspektion mit Ölwechsel (dieself)

Datum: 2023-10-24
 Laufleistung: 96997 km
 Auftragsnummer: 5014
 Schmierstoffe: keine notes
 Bremsen: Bremsen vor verschl. Triebwerk, Beläge in ca. 5000 km prüfen
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Luftfilter
- ✓ Staub- u. Pollenfilter
- ✓ Bremsflüssigkeit Service
- ✓ Erneuter Inspektionsanfang

Durchgeführt von: (Stempel)
 Note: Note Wase 6
 99817 Etwach
 Deutschland
 Ja

Autorisierter Service Partner
 Pannehilfe: Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlangenszeitraums, sofern dieser gilt.

Service-Nachweis

SEAT S.A.

Inspektion

Datum: 2022-09-23
 Laufleistung: 76897 km
 Auftragsnummer: 222817
 Durchgeführt von: (Stempel)

Autorisierter Service Partner
 Note: Note

Ölwechsel-Service (dieself)

Datum: 2022-09-24
 Laufleistung: 67817 km
 Auftragsnummer: 2228449
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Ziehlampe

Autorisierter Service Partner
 Note: Note

Inspektion

Datum: 2023-11-01
 Laufleistung: 55815 km
 Auftragsnummer: 2121244
 Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Staub- u. Pollenfilter
- ✓ Erneuter Inspektionsanfang

Durchgeführt von: Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebereich nur erhalten, soweit der Servicebereich auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Autorisierter Service Partner
 Note: Note

Service-Nachweis

SEAT S.A.

Inspektion mit Ölwechsel (dieself)

Datum: 2020-09-15
 Laufleistung: 22195 km
 Auftragsnummer: 2021435
 Durchgeführt von: (Stempel)

Autorisierter Service Partner
 Pannehilfe: Ja
 Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlangenszeitraums, sofern dieser gilt.

Überholungs-Inspektion

Datum: 2019-05-03
 Laufleistung: 15 km
 Auftragsnummer: 1920680
 Durchgeführt von: (Stempel)

Autorisierter Service Partner
 Pannehilfe: Ja
 Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlangenszeitraums, sofern dieser gilt.





