

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	140 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW TOP QUALITY
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	135 068 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	06.07.2012	STK	27.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

V perfektním technickém i optickém stavu. Nyní po velkém servisu, nové rozvody, přední brzdy, komplet filtry + olej v motoru. Bez dalších investic. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Mobilní připojení, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















TUV SÜD Auto Service GmbH
Zuppinger Straße 24
DE 94078 Freyung
Telefon +49 8551 307 9606

Bericht-Nr.: 0DE0FRY0QIM006066
KfZ-Prüfz.: h23gSurE
Org.Code: 1012

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

JULIA MARIA HIRNER
NEURAIMUNDSREUT 45
94545 Hohenau

ZWEITSCHRIFT

(1) Fz-Id.Nr.: **WVWZZZ6RZDY018660**
(2) Amtl. Kennz.: **FRG JH282 (D)**
(3) Ausstellungsdatum: 27.09.2024 15:41 Uhr
Prüfart: Freyung
(4) km-Stand: 124470 km
(5) Klasse: Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Aufbau: Schräghecklimousine
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW
Typ: 6R
Var./Ver./Ausf.: ABCBZB / FM6FM2U009LNNR07MQ
Antriebsart: Benzin
Emissionschl.: EURO5 F-PVCI; M, N1 I
zGM: 1570 kg
Letzte HU: 09.2022
Kundenkennzeichen: FSD HU/Mangel: 4.26.3.1/2.0.19

Seite 2 von 2
12202

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO
Prüfungsart: Otto mit geregelter KAT und OBD
Software: BEA-PC DE V6.0 - 6.0.1871.2401
01.2024

Fahrzeugdaten: V 3.67 24.04.2024 (CC) [II/2024]
AU-Geräteeffizienz: 6

Kraftstoffart: Benzin
Abgas: BEA060 BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B

Gerätenummer: 0100177238
OBD bzw. n/T: KTS515 KTS515 V3.20
Gerätenummer: 0230257937

FIN gem. Fz-Dokumente: WVWZZZ6RZDY018660

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: I.O.#
bei Motor an: I.O.#
MIL Status ausgelesen: bei Motor an: I.O.
I.O.
Funktionsprüfung OBD: 011101100101
Prüfberichtschaft unterstützt: 000000000000
gesetzt:

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kalt:	(s)	120		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	2500		85.0	I.O.
Motortemperatur:	(°C)	80			I.O.