

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	549 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touareg	Model - doplňující informace	3.0Tdi 193kw Terrain-Tech
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	193 kW
Objem motoru	2967 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	155 831 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	01.10.2015	STK	10.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Tmavě modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	2 251 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 900 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o. , 1. Majitel

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Adaptivní regulace podvozku, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Aktivní asistent řízení, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Kožená sedadla, Kožené čalounění, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Regulace výšky podvozku, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání čelní sklo, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **22.10.12**

bei km-Stand: **79592**

Rechnungsnummer: **133 21541**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **10.12**

oder

bei (km-Stand): **60000**

Zusatzarbeiten

Bremsscheiben

am (Datum): **10.12**

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **25.10.12**

bei km-Stand: **54925**

Rechnungsnummer: **A = 16038**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **02.12.19**

bei km-Stand: **79298**

Rechnungsnummer: **133 21541**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **11.10**

oder

bei (km-Stand): **110000**

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.11.11**

bei km-Stand: **10258**

Rechnungsnummer: **133 21541**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.01.22**

bei km-Stand: **102067**

Rechnungsnummer: **133 21541**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **04.12**

oder

bei (km-Stand): **110000**

Zusatzarbeiten

Bremsscheiben

am (Datum): **04.12**

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage

☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **12.01.23**

bei km-Stand: **114545**

Rechnungsnummer: **133 21541**

Service durchgeführt von:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **04.12**

oder

bei (km-Stand): **114545**

Zusatzarbeiten

Bremsscheiben

am (Datum): **04.12**

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beulende ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

WH Autocentrum Witten/Hattingen GmbH

Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02 96 06 50
Telefax 0 23 02 96 40 02
Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ DieselmotorschuttfILTER
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebelöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbeskuppelung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.02.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 179 357	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ 15

Service durchgeführt von:

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Str. 101
58453 Witten
Telefon +49 2302-6605-0
Telefax +49 2302-6600-2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Str. 101
58453 Witten
Telefon +49 2302-6605-0
Telefax +49 2302-6600-2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Str. 101
58453 Witten
Telefon +49 2302-6605-0
Telefax +49 2302-6600-2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ DieselmotorschuttfILTER
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebelöl DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbeskuppelung Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgassanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.03.2025	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 145 825 km	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ 15

Service durchgeführt von:

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02-66 05 0
Telefax 0 23 02-66 00 2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02-66 05 0
Telefax 0 23 02-66 00 2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

**WH Autozentrum
Witten/Hattingen GmbH**
Dortmunder Straße 101
58453 Witten
Telefon 0 23 02-66 05 0
Telefax 0 23 02-66 00 2
www.wh-autozentrum.de
Service-Teilenummer 133 21541
Service-Intervall-Anzeige

