

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0TDi,110kW,STYLE,DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	192 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	23.06.2015	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 944 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, pravidelný servis SRN			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 7x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bi-xenony, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožené čalounění, LED denní svícení, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Sportovní sedadla, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání trysky ostřikovačů skla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP


KARTA VOZU


Fotografie











Wartungsliste			
Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
1382543	14346C		2015-06-23
Fahrzeugnummer	Mod	Kilometerstand	Servicecenter
TH8JNE60018044	CMR	91831	Max. Spitzel
Verkaufstyp	GWS	Modelljahr	Datum
OCT.COM STY 10102.046F	GMK	2014	23.04.2023
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)			
Fahrtzeug von innen			
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen			
Signalhorn: Funktion prüfen			
Gerüche- und Allergierfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinheit ersetzen			
Bereifung: Reserve- und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen			
Reifenlaufdruck am Reserve- und Reifenlaufdruck prüfen			
Verbrauchswerte, Wassertank und Wassertank: Auf Verbrauchswerte und Halbfüllstand prüfen			
Fahrtzeug von außen			
Frontscheibe: Funktion prüfen: Stundlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Wassertankanlage			
Bremsscheibe: Funktion prüfen: Bremslicht (auch 2. Bremsscheibe), Rücklicht, Rückfahrleuchte, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte, Blinkanlage, Wassertankanlage			
Fremscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen			
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen			
Abnehmbarer original Anhängerkupplung: Prüfen			
Fahrtzeug von unten			
Motoröl: Ablassen oder ablassen, Ölwanne ersetzen			
ABS Sensorleuchte: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz			
Bremsscheibe: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen			

Bremsscheibe vom und hinten: Dicke prüfen			
Bereifung	ÖL / durchgef. n.B.	behalten	
Reifenlaufdruck an allen 4 Rädern prüfen			
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen			
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen			
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen			
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufdruck prüfen, Profiltiefe eintragen			
Motorraum			
Service: mit Servicecenter VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unabhängig Reparaturleistungen beachten)			
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter			
Bremsscheibenzustand, abhängig vom Belagverschleiß, prüfen			
Abschließende Arbeiten			
Probefahrt durchführen			
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufließen.			
Zusatzkenn gegen gesonderte Berechnung			
ÖL / durchgef. = in Ordnung n.B. = nicht in Ordnung. Alle Inspektionen/Reparaturen beachten = Der Fehler wurde behoben			
Wartungsplan			
Datum/Unterschrift (Aufführer)			
Datum/Unterschrift (Kunde)			

Ihr SKODA Service-Nachweis	
Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TH8JNE60018044
Typbezeichnung	OCT.COM STY 10102.046F
Datum der Auslieferung	2015-06-23
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2023-04-04
Laufleistung	91821 km
Auftragsnummer	310243
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-/Pollenfilter
Durchgeführt von	✓ Anhängerkupplung
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TH8JNE60018044
Typbezeichnung	OCT.COM STY 10102.046F
Datum der Auslieferung	2015-06-23
Inspektion	
Datum	2022-06-09
Laufleistung	81654 km
Auftragsnummer	645734
MOB: 14.080.815	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Anhängerkupplung
Durchgeführt von	✓ Dieselsaurestoff
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Modellgarantie	Ja (bis Antriebs Service)

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TH8JNE60018044
Typbezeichnung	OCT.COM STY 10102.046F
Datum der Auslieferung	2015-06-23
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-06-24
Laufleistung	77362 km
Auftragsnummer	644903
MOB: 14.368.067	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-/Pollenfilter
Durchgeführt von	✓ Anhängerkupplung
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Modellgarantie	Ja (bis Antriebs Service)

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	TH8JNE60018044
Typbezeichnung	OCT.COM STY 10102.046F
Datum der Auslieferung	2015-06-23
Inspektion	
Datum	2020-06-16
Laufleistung	68146 km
Auftragsnummer	645563
MOB: 14.368.067	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	✓ Erweiteter Inspektionsumfang
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Modellgarantie	Ja (bis Antriebs Service)

