

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                        |               |                              |                    |
|------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| Cena                   | 139 999,00 Kč |                              |                    |
| Skupina                | Osobní        | Stav                         | Ojeté              |
| Kategorie vozidla      | Značka        |                              | Volkswagen         |
| Model                  | Golf          | Model - doplňující informace | 1.6 MPI            |
| Karoserie              | Hatchback     | Převodovka                   | Manuální           |
| Počet rychlostí        | Pohon         |                              | Pohon předních kol |
| Palivo                 | Benzín        | Výkon                        | 75 kW              |
| Objem motoru           | 1595 ccm      | Emisní norma                 |                    |
| Stav tachometru        | 180 000 km    | Rok výroby                   | 2009               |
| Datum první registrace | 01.10.2009    | STK                          | 20.03.2028         |

## Rozšiřující údaje

|                                                                                                               |  |                                   |                                                  |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------------|
| Země původu                                                                                                   |  | Německo                           | Barva                                            |  | Šedá metalíza |
| Provozní hmotnost                                                                                             |  |                                   | Největší technicky přípustná hmotnost            |  |               |
| Spotřeba                                                                                                      |  |                                   |                                                  |  |               |
| Počet míst k sezení                                                                                           |  | 5                                 | Počet dveří                                      |  | 5             |
| <input type="checkbox"/> První majitel                                                                        |  | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |  |               |
| <input type="checkbox"/> Nehavarované                                                                         |  |                                   | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |  |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka                                                           |  |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |  |               |
| Poznámka prodejce                                                                                             |  |                                   |                                                  |  |               |
| Velmi dobrý stav , Servisní kniha + doklady DEKRA , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla. |  |                                   |                                                  |  |               |

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie







Service-Notiz 1

|                                     |                                     |                                     |                                |                          |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                 | ja                                  | nein                                | Zusatzarbeiten - Wechsel von:  | ja                       | nein                                |
| Ölwechsel-Service (PR-Nr.: QGI)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ATF                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QGI/QC2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 15W-40 Öl und Filter           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Endgabeln und -lenkungen       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brumflüssigkeitswechsel             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Halbes-Kopplung: Öl            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife Material verwendet         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kraftstofffilter               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 14.02.2020                   |                                     |                                     | Luftfiltereinlass              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: 30180                     |                                     |                                     | Reifendruckmessung             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: 34708              |                                     |                                     | Reifenfüllflasche              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinlass | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                                     | Zahnrinnen                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                                     | Zündkerzen                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt von: Autocenter am Zoo GmbH  
Justus-Liebig-Straße 4  
99067 Erfurt  
0361/5547852

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Service-Notiz 2

|                                     |                                     |                                     |                                |                          |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt wurde:                 | ja                                  | nein                                | Zusatzarbeiten - Wechsel von:  | ja                       | nein                                |
| Ölwechsel-Service (PR-Nr.: QGI)     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ATF                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Intervall-Service (PR-Nr.: QGI/QC2) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 15W-40 Öl und Filter           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Endgabeln und -lenkungen       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Brumflüssigkeitswechsel             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Halbes-Kopplung: Öl            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LongLife Material verwendet         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kraftstofffilter               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datum: 2.03.21                      |                                     |                                     | Luftfiltereinlass              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| km-Stand: 102.984                   |                                     |                                     | Reifendruckmessung             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rechnungsnummer: 34708              |                                     |                                     | Reifenfüllflasche              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reparaturempfehlung                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Staub- und Pollenfiltereinlass | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                                     | Zahnrinnen                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                                     | Zündkerzen                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt KRAMER  
Dürren 288 • 99045 GutsMuths-Oil-Weiler  
Tel. 03 61 51 15 56 • Fax 03 61 51 15 58

Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

|                                                           |                          |                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ölwechsel-Service                                         | <input type="checkbox"/> | Zusatzumfänge                                             | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service                                         | <input type="checkbox"/> | Monat _____ Jahr _____                                    | <input type="checkbox"/> |
| nach flexibler Service-Intervall-Anzeige                  | <input type="checkbox"/> | oder bei _____ km*<br>(* je nachdem, was zuerst eintritt) | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service                                       | <input type="checkbox"/> | Monat _____ Jahr _____                                    | <input type="checkbox"/> |
| Monat _____ Jahr _____                                    | <input type="checkbox"/> | oder bei _____ km*<br>(* je nachdem, was zuerst eintritt) | <input type="checkbox"/> |
| oder bei _____ km*<br>(* je nachdem, was zuerst eintritt) | <input type="checkbox"/> | Brumflüssigkeitswechsel                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | <input type="checkbox"/> | Monat _____ Jahr _____                                    | <input type="checkbox"/> |



