

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0 TDi Nová STK NAVI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	272 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	13.02.2012	STK	10.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 569 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 132 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní kniha , Nová STK , po výměně rozvodů ve 190 tis Km , po výměně oleje , Prodávající si ivyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











STK č. 3316
Tel.: +420 607 075 136
E-mail: sth.humpolec@autodomin.cz

Sídlo firmy: Peřimovská 738, 39601 Humpolec
Adresa provozovny: Peřimovská 738, 39601 Humpolec

PROTOKOL č. CZ-3316-26-03-0446
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná Rozsah TP: plný ID: 134954621

1. VIN (č. karoserie): TMBJE73T1C9049423
2. Registrační značka a symbol státu: CZ
3. Stav počítacího ujeté vzdálenosti (km): 271844
4. Tovární značka: SKODA
Obchodní označení (typ): SUPERB
Typ motoru: CFFB

5. Kategorie vozidla: M1
Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace: 13.02.2012
Číslo ORV (dokladu): UAR268588

Měření emisí provedla SME č. 43.04.22 dne 10.03.2026, č. protokolu CZ-430422-26-03-0336

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VAŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

PROTOKOL č. CZ-3316-26-03-0446
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná Rozsah TP: plný ID: 134954621

TMBJE73T1C9049423
4.46677 CZ

5. Kategorie vozidla: M1
Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace: 13.02.2012
Číslo ORV (dokladu): UAR268588

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
TMBJE73T1C9049423 CFFB

Typbeschreibung
3T5285 SUP. CO CR DPF AMB
NFP LF9R-1Z1Z BU 103KW CFFB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode
EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HJ6 4UP 3NH 3GT 4X3
4A3 8ZF JOL 7AA 8GU 4VO 9AA 8RM
7UC 8AY BGL 8X0 4K3 B01 007 0N2
3L3 9P3 G1G 7X1 9ZG 8MB 7A0 306
GG1 7MG L03 7P4 F0A 2UA 352

Mehr-Ausstattung

Datum der Fahrzeuginspektion: 13.03.2026

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 17.08.2022 km Stand: 27103

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wert der Lande-Sonde ☐

Inspektions-Service ☒

Intervall-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschaltensystem ☒

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒

Öl und Ölfitter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 187751

Nächster Inspektionsintervall-Service

Im Stand: nach 12.08.2024

Service-Nachweis

Datum: 18.08.2023 km Stand: 27279

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wert der Lande-Sonde ☐

Inspektions-Service ☒

Intervall-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschaltensystem ☒

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒

Öl und Ölfitter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 187751

Nächster Inspektionsintervall-Service

Im Stand: nach 18.08.2025

Service-Nachweis

Datum: 08.10.2023 km Stand: 89093

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wert der Lande-Sonde ☐

Inspektions-Service ☒

Intervall-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschaltensystem ☒

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒

Öl und Ölfitter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 189357

Nächster Inspektionsintervall-Service

Im Stand: nach 08.10.2025

Service-Nachweis

Datum: 08.10.2024 km Stand: 119049

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wert der Lande-Sonde ☐

Inspektions-Service ☒

Intervall-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschaltensystem ☒

Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfiltereinsatzwechsel ☒

Öl und Ölfitter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie 213873

Nächster Inspektionsintervall-Service

Im Stand: nach 08.10.2026

