

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	152 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi ELEGANCE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 209 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	02.07.2010	STK	27.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka ,PO SERVISU!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Vzduchové odpružení, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









16 Servicedokumentation

Servicedokumentation

Date: <i>12. 11. 2021</i>			Km: <i>087073</i>		
Gennemfærd:	☐	☐		☐	☐
Motorolieskift	☒	☐	Undertagning af lambda-sonden	☐	☐
Motorolie for variable serviceintervaller OG1 anvendt	☒	☐	Undertagning af bremsesværke	☒	☐
Inspektionservice:	☒	☐	<i>Bremsseslæber ændret</i>		
Kontroller karosseri for lakkader ¹⁾	☒	☐	Service gennemført:		
Yderligere			 Am Sandfang 5 87760 Halm Telefon 04408 - 90 89 85 Fax 04408 - 80 30 080 Mobil 0170 - 488 78 080 E-Mail info@kps-technik.de		
Hver 30 000 km	☒	☐			
Hver 60 000 km	☒	☐			
Hver 90 000 km	☐	☒			
Undertagning af tandrør	☐	☒	Stempel Skoda Servicepartner		
Undertagning af luftfilterindsats <i>Luftfilter</i>	☒	☐	Næste inspektionservice:		
Undertagning af brændstoffilter <i>Zündkerzen</i>	☒	☒	Km: <i>Nach</i>		
Undertagning af tandemr	☐	☒	Dato: <i>Anzahl</i>		
Undertagning af tandemr/spænderulle	☐	☒	(alt efter, hvad der indtæller først resp. efter serviceintervallindikation)		

¹⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karosseriet er gyldig eller meddele evt. skader -> side 17. *Kontrol af karosseriets korrosionsbeskyttelse*

DEKRA

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Organisationseinheit
Hauptversiche Str. 116, 28309 Bremen
Tel.: 0421/455814 Fax: 0421/4561563 KRA

DEKRA

DE 221814768

Güter Henneke
im Großen Feldes 25
28309 Bremen

Fertigk. M1
Aufbau AC
Werkst. 8004
Typ BEAG
Var. 00017
Vers.
MM-XL 35A0 RA
sch 1930 kg
EA 0822 07 2010
PIN TMBGJ6129A2129324

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
SKODA (CZ)
DEKRL
ACCAXAX01
NPK6PMGAJ008
EUROS/A;PI/CI/M,N11T

KW-Stand 27876
Dat.letzt.HU 07/2013
Prüfprotok. 0000700634

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P044161003901 LB
vom 23.09.2015, 08:09
Seite 1 von 2

Ergebnis:
Ohne festgestellte Mängel
b HB GH425
nächste HU fällig September 2017

Ihre geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2017.

Betriebsschleppbremse gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Andreas
Stempel und Unterschrift

2020



Fahrzeughaus Heiko Schütte
 Fahrzeustraße 63
 27790 Rude
 Tel.: 04408/390
 Fax.: _____

E-Mail: _____
 Internet: _____

Fahrzeug-Ident.-daten
 Kennzeichen HB GH 425
 Wegstreifennummer 48845
 Fahrzeug-Hersteller SKODA (CZ)
 Fahrzeug-Typ 1Z
 Fahrzeug-Ident.-Nr. TMBGJ6129A212924

Erstzulassung 02.07.2010
 Emissionschlüssel-Nr. 35A0
 Herstellerschlüssel-Nr. 8004
 Typsch.-Nr. APG

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD	Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Benzin	

OBD-Funktionsprüfung

MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	Ergebnis
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	I. O.
Ansteuerung MIL	#Aus	I. O.

Prüfbarkeitschaft

Unterstützt	0111111100001	
Gesetzt	9000000000000	

Alle Systemtests durchgeführt

Fehlerspeicher

Abgasrelevante Fehler	0
-----------------------	---

Konditionierung

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Motortemp.	°C	60			
Drehzahl	1/min	---		61,0	I. O.
Konditionierung Katalysator	s	0		---	

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1/min	600	900	684	I. O.
----------	-------	-----	-----	-----	-------

Bei erhöhtem Leerlauf

Drehzahl	1/min	2200	2600	2409	I. O.
CO	%vol	0,20	0,000	1,0	I. O.
Lambda		0,97	1,03	1,001	I. O.

2022

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region West/Ems
 Bolmannsweg 8, 26125 Oldenburg
 (9) Prüfst.: NI-Service
 Inh. Nico Hemmelskamp
 Am Sandfang 6
 27798 HUDE (OLDENBURG)

Untersuchungsbericht D-10447564809001
Prüfziffer S44klp&

TUV NORD
 Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBGJ6129A2129324
 (2) Amtl. Kennz. : D OL ZL 74
 (3) Ort, Datum : HUDE (OLDENBURG), 07.01.2022
 (4) ~~Am-Stand~~ : ~~86956~~
 (5) Fz-Art : Fz-z-Pers bef b 8 Spl.
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Januar 2024
 HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)
 Fz-Typ : 12
 Erstzulassung : 02.07.2010
 ZGM / zAL [kg] : 1830
 Letzte HU : 01.2020
 Auftrags-Nr./intern : Ende der HU : 07.01.2022, 15:03 Uhr

M1
AC

TUV®
 8004
 AGP00017

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten
 Abgasuntersuchung
 Kontrollnummer NI-6-25-0248-63 durchgeführt am 07.01.2022
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TUV-Sachverständiger: Dmitry Alekseev

[Signature]
Nico Hemmelskamp
 HU TUV NORD
 19.01.2024
 TUV NORD Mobilität

Achse	Funktionswerte	Mess- und Funktionswerte der Bremsen						Anteil (%)
		Sattel		Beifahrer		Gesamt		
		Links	Rechts	T ist	T Min	ist	Min	
1	20,1	2,2	2,2	4,2	2,0	16	40	
2	56,7	1,0	1,0	2,0	2,0	16	40	

2022

TUV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region West/Ems
 Bolmannsweg 8, 26125 Oldenburg
 (9) Prüfst.: NI-Service
 Inh. Nico Hemmelskamp
 Am Sandfang 6
 27798 HUDE (OLDENBURG)

Untersuchungsbericht D-10447564809001
Prüfziffer S44klp&

TUV NORD
 Mobilität

(1) Fz-Ident.-Nr. : TMBGJ6129A2129324
 (2) Amtl. Kennz. : D OL ZL 74
 (3) Ort, Datum : HUDE (OLDENBURG), 07.01.2022
 (4) ~~Am-Stand~~ : ~~86956~~
 (5) Fz-Art : Fz-z-Pers bef b 8 Spl.
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
 (8) Nächste HU : Januar 2024
 HU-Plakette : ja
 Fz-Hersteller : SKODA (CZ)
 Fz-Typ : 12
 Erstzulassung : 02.07.2010
 ZGM / zAL [kg] : 1830
 Letzte HU : 01.2020
 Auftrags-Nr./intern : Ende der HU : 07.01.2022, 15:03 Uhr

M1
AC

TUV®
 8004
 AGP00017

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten
 Abgasuntersuchung
 Kontrollnummer NI-6-25-0248-63 durchgeführt am 07.01.2022
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TUV-Sachverständiger: Dmitry Alekseev

[Signature]
Nico Hemmelskamp
 HU TUV NORD
 19.01.2024
 TUV NORD Mobilität

Achse	Funktionswerte	Mess- und Funktionswerte der Bremsen						Anteil (%)
		Sattel		Beifahrer		Gesamt		
		Links	Rechts	T ist	T Min	ist	Min	
1	20,1	2,2	2,2	4,2	2,0	16	40	
2	56,7	1,0	1,0	2,0	2,0	16	40	