

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	229 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Honda
Model	CR-V	Model - doplňující informace	CR-V 2,0i,110kW,4x4...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1997 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	185 800 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	30.07.2012	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 050 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Nehavarované			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie









WARTUNGSBESTÄTIGUNG **HONDA**

BESTÄTIGUNG ERFOLGT DURCH DIE MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGTE WERKSTATT NACH JEDER WARTUNG

10.000 km / 6 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	20.000 / 12 Monate Hauptwartung Datum: 05.08.2013 Km: 14.390 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	30.000 km / 18 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	40.000 km / 24 Monate Hauptwartung Datum: 05.08.2013 Km: 41.068 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift
50.000 km / 30 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	60.000 km / 36 Monate Hauptwartung Datum: 16.08.2016 Km: 55.669 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	70.000 km / 42 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	80.000 km / 48 Monate Hauptwartung Datum: 1.10.2018 Km: 78.882 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift

Kurz - Autohaus & Motorrad GmbH
 Dornbergsweg 30
 38855 Wernigerode
 Tel. 039 43 / 55 950 + Fax 240 46

WARTUNGSBESTÄTIGUNG **HONDA**

BESTÄTIGUNG ERFOLGT DURCH DIE MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGTE WERKSTATT NACH JEDER WARTUNG

90.000 km / 54 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: 22.6.2010 Km: 87483 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	100.000 / 60 Monate Hauptwartung Datum: 30.11.2011 Km: 12070 Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	110.000 km / 66 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	120.000 km / 72 Monate Hauptwartung Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift
130.000 km / 78 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	140.000 km / 84 Monate Hauptwartung Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	150.000 km / 90 Monate (nur unter erschwerten Betriebsbedingungen) Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift	160.000 km / 96 Monate Hauptwartung Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel Kundendienstleitung Unterschrift

Abschleppservice Wernigerode
 PTP GmbH
 Glockengasse 9
 38855 Sistedt
 Tel. (0 39 43) 2 23 59 - Fax 4 46 81

PRÜFPROTOKOLL ZUR KORROSIONSSCHUTZ-GARANTIE **HONDA**

Prüfprotokoll zur Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile (verbleibt im Serviceheft) **12 Monate**

Das Fahrzeug muss einmal im Jahr im Rahmen der normalen Wartung auf Korrosion überprüft werden, um die Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile aufrecht zu erhalten.

Datum: 05.08.2013 Kilometerstand: 14.390

Händler-Stempel

Sind Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile erforderlich: Ja ☐ Nein ☒

Erforderliche Karosseriearbeiten:

1. ☐ Kotflügel:	7. ☐ Radkastenbleche:
2. ☐ Motorhaube:	8. ☐ Fahrzeugdach:
3. ☐ Kofferraumdeckel:	9. ☐ A-/B-/C-Säulen:
4. ☐ Türen:	10. ☐ Türschweller:
5. ☐ Bodenbleche:	11. ☐ Seitenrahmen vorne und hinten:
6. ☐ Unterer Armaturenräger:	

Bitte die Reparaturbereiche in der Zeichnung markieren und die Art der Beschädigung/das Schadensbild in die dafür vorgesehenen Textfelder eintragen.

Durchgeführte Karosseriearbeiten bezüglich o.g. Beschädigung/Schadensbild:

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Händler-Stempel

PRÜFPROTOKOLL ZUR KORROSIONSSCHUTZ-GARANTIE **HONDA**

Prüfprotokoll zur Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile (verbleibt im Serviceheft) **24 Monate**

Das Fahrzeug muss einmal im Jahr im Rahmen der normalen Wartung auf Korrosion überprüft werden, um die Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile aufrecht zu erhalten.

Datum: 05.08.2013 Kilometerstand: 41.068

Händler-Stempel

Sind Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile erforderlich: Ja ☐ Nein ☒

Erforderliche Karosseriearbeiten:

1. ☐ Kotflügel:	7. ☐ Radkastenbleche:
2. ☐ Motorhaube:	8. ☐ Fahrzeugdach:
3. ☐ Kofferraumdeckel:	9. ☐ A-/B-/C-Säulen:
4. ☐ Türen:	10. ☐ Türschweller:
5. ☐ Bodenbleche:	11. ☐ Seitenrahmen vorne und hinten:
6. ☐ Unterer Armaturenräger:	

Bitte die Reparaturbereiche in der Zeichnung markieren und die Art der Beschädigung/das Schadensbild in die dafür vorgesehenen Textfelder eintragen.

Durchgeführte Karosseriearbeiten bezüglich o.g. Beschädigung/Schadensbild:

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Händler-Stempel

PRÜFPROTOKOLL ZUR KORROSIONSSCHUTZ-GARANTIE **HONDA**

Prüfprotokoll zur Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile (verbleibt im Serviceheft) **36 Monate**

Das Fahrzeug muss einmal im Jahr im Rahmen der normalen Wartung auf Korrosion überprüft werden, um die Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile aufrecht zu erhalten.

Datum: 05.08.13 Kilometerstand: 14.390

Händler-Stempel

Sind Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile erforderlich: Ja ☐ Nein ☒

Erforderliche Karosseriearbeiten:

1. ☐ Kotflügel:	7. ☐ Radkastenbleche:
2. ☐ Motorhaube:	8. ☐ Fahrzeugdach:
3. ☐ Kofferraumdeckel:	9. ☐ A-/B-/C-Säulen:
4. ☐ Türen:	10. ☐ Türschweller:
5. ☐ Bodenbleche:	11. ☐ Seitenrahmen vorne und hinten:
6. ☐ Unterer Armaturenräger:	

Bitte die Reparaturbereiche in der Zeichnung markieren und die Art der Beschädigung/das Schadensbild in die dafür vorgesehenen Textfelder eintragen.

Durchgeführte Karosseriearbeiten bezüglich o.g. Beschädigung/Schadensbild:

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Händler-Stempel

PRÜFPROTOKOLL ZUR KORROSIONSSCHUTZ-GARANTIE **HONDA**

Prüfprotokoll zur Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile (verbleibt im Serviceheft) **48 Monate**

Das Fahrzeug muss einmal im Jahr im Rahmen der normalen Wartung auf Korrosion überprüft werden, um die Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile aufrecht zu erhalten.

Datum: 16.08.2016 Kilometerstand: 55.669

Händler-Stempel

Sind Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Korrosionsschutz-Garantie Karosserie und tragende Teile erforderlich: Ja ☐ Nein ☒

Erforderliche Karosseriearbeiten:

1. ☐ Kotflügel:	7. ☐ Radkastenbleche:
2. ☐ Motorhaube:	8. ☐ Fahrzeugdach:
3. ☐ Kofferraumdeckel:	9. ☐ A-/B-/C-Säulen:
4. ☐ Türen:	10. ☐ Türschweller:
5. ☐ Bodenbleche:	11. ☐ Seitenrahmen vorne und hinten:
6. ☐ Unterer Armaturenräger:	

Bitte die Reparaturbereiche in der Zeichnung markieren und die Art der Beschädigung/das Schadensbild in die dafür vorgesehenen Textfelder eintragen.

Durchgeführte Karosseriearbeiten bezüglich o.g. Beschädigung/Schadensbild:

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Nr.: _____ Datum: _____

Händler-Stempel

