

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2,0 TDI 103 KW TAŽNÉ SK
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	256 866 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	26.10.2012	STK	07.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, EDICE MATCH, DVA KLÍČE, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1500KG, PĚKNÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY, 2X SENZORY, AUTOMATIKA, TEMPOMAT, MULTIFUNKCE, STARTSTOP, VÝHŘEVY, ŠESTISTUPEŇ, BLUETOOTH, STOLEČKY, VELIKÝ PROSTOR, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA+FA SERVISY, PLATNÁ STK DO 10/2027, EVID+PŘEPIS CCA 1500KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM VOZU A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **15.1.2016**

bei km-Stand: **97054**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **14.1.2017**

oder bei km-Stand: **104000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 6 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **21.04.18**

bei km-Stand: **10557**

Rechnungsnummer: **7**

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **01.04.19**

oder bei km-Stand: **150552**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

keine

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **14.4.2019**

bei km-Stand: **150150**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **07.11.19**

oder bei km-Stand: **160000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **02.09.20**

bei km-Stand: **146251**

Rechnungsnummer: **3300231206**

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **09.12**

oder bei km-Stand: **205000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

keine

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **6.5.22**

bei km-Stand: **196482**

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verbund
- ☒ Intervall-Service inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verbund
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **28.4.2023**

bei km-Stand: **212201 km**

Rechnungsnummer: **110004528**

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilitätsgarantie:

146 / 78642 AUTOHAUS HUSTER

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum):

oder bei km-Stand:

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (aut. Kontrollen)

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch:

× Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Öl im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselmotorschutz
☒ Ölwechsel im Verbund	☒ Gassfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfilterersatz
☒ Reparaturanleitung	☒ Rallenölflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 02.02.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 223 584	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hdi-Nr. 70 294 Auftrag: Rutenstange Volkswagen 02.02.2024	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 11. Anzüge	
oder	
bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 10	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Öl im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselmotorschutz
☒ Ölwechsel im Verbund	☒ Gassfilter
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbkupplung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfilterersatz
☒ Reparaturanleitung	☒ Rallenölflasche
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfilterersatz
Service durchgeführt am: 02.02.25	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 228 888	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hdi-Nr. 70 294 Auftrag: Rutenstange Volkswagen 02.02.2025	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
ist am (Datum): 11. Anzüge	
oder	
bei (km-Stand):	