

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	239 999,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	BMW
<b>Model</b>	Řada 5	<b>Model - doplňující informace</b>	520 D Xenony NAVI DPH
<b>Karoserie</b>	Kombi	<b>Převodovka</b>	Automatická
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	140 kW
<b>Objem motoru</b>	1995 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	239 600 km	<b>Rok výroby</b>	2015
<b>Datum první registrace</b>	27.11.2015	<b>STK</b>	01.02.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Černá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>	1 845 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	2 385 kg
<b>Spotřeba</b>	4.33 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Velmi dobrý stav , Odpočet DPH ,El. servisní kniha , K vozidlu sada Alu kol , Pravidelně servisováno , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 10x , Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, El. seřiditelné sedadlo řidiče, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Kožená sedadla, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie









Fehlerspeicherliste, Fgst-Nr.: WBA5L310X0G084815 04.03.2026, 11:06:45 - 1/1

ISTA-Systemstand: 4.57.30.32356 Datenstand: R4.57.30 Programmierdaten: 4.57.30

Fgst-Nr.: WBA5L310X0G084815 Fahrzeug: 5/F11/TOUJ520d/B47-/AUT/ECE/LL2015/07

I-Stufe Werk: F010-15-07-504 I-Stufe (Ist): F010-24-11-520 I-Stufe (Ziel): -

Gesamtwegstrecke: 238945 km

Code	Beschreibung	KM-Stand	Vorhanden	Klasse
279000	Drallklappensteller Position, Langzeitdrift: Abweichung zu hoch (aktuell/Neuzustand)	238682	unbekannt	
28CD00	LIN, Botschaft; Kühlerjalousie: fehlt	238030	ja	
8020E8	Reset oder Abschaltung der Klemme 30F	0	nein	Information
93076B	Abschaltung der Klemme 30B: Obere Startfähigkeitsgrenze erreicht	238717	nein	Information
C90D60	AUC-Sensor: interner Sensorfehler	238945	ja	

04.03.2026, 11:06:45 - 1/1

Fehlercode details, Fgst-Nr.: WBA5L310X0G084815 04.03.2026, 11:18:55 - 1/1

ISTA-Systemstand: 4.57.30.32356 Datenstand: R4.57.30 Programmierdaten: 4.57.30

Fgst-Nr.: WBA5L310X0G084815 Fahrzeug: 5/F11/TOUJ520d/B47-/AUT/ECE/LL2015/07

I-Stufe Werk: F010-15-07-504 I-Stufe (Ist): F010-24-11-520 I-Stufe (Ziel): -

Gesamtwegstrecke: 238945 km

Fehlercode  
DDE 279000 Drallklappensteller Position, Langzeitdrift: Abweichung zu hoch (aktuell/Neuzustand)

Fehlerarten  
Fehlerstatus derzeit unbekannt, Bedingungen für Fehlererkennung nicht erfüllt  
Fehler löst momentan keine Fahrerinformation aus.

Umweltbedingungen des Fehlerspeichers

Bedingung	Erster Eintrag	Letzter / aktueller Eintrag
Heilungszähler	32	32
Häufigkeit	2	2
Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein)	0	0
Kilometerstand	238672,0 km	238682,0 km
SAE-Fehlercode	-	-
Zeitstempel	09.12.2025 11:15:45.535	09.12.2025 14:19:48.535
Motordrehzahl	0 1/min	0 1/min
Kühlmitteltemperatur	78 °C	58 °C
Reifendruck	0 bar	0 bar
Einspritzmenge	0 mg/Hub	0 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder	0 mg/Hub	0 mg/Hub
Ladedruck	941,18 mbar	941,18 mbar
Batteriespannung	12200 mV	12200 mV
Umgebungsdruck	950,59 mbar	950,59 mbar
Motorstatus	Motor wurde abgestellt, Motordrehzahl 0	Motor wurde abgestellt, Motordrehzahl 0
AGR-Ventil Istposition	0,6 %	0,6 %

