KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	188 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	2.0TDi Scout 4x4
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	4x4
Palivo	Nafta	**Výkon**	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	183 970 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	28.09.2012	**STK**	19.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5
☐ **První majitel** ☐ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	☐ **COC list**	☐ **Eko poplatek uhrazen** ☐ **Protokol STK** ☐ **Pro zdravotně postižené**	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Parkovací asistent, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

SPEDICE

16:24
16.0 °C
183970 2737.7

RADIO
MEDIA
PHONE
FM
NETRO
Presets
1 Empty
2 Empty
3 Empty
4 Empty
5 Empty
6 Empty
Band
Station list
Presets
Extras
Man.
TIM
TP
SETUP
AUTO
AC
DUAL
OFF

AUTO

HIGH
LOW
OFF
INT

ŠKODA Octavia
Betriebsanleitung
Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967
SIMPLY CLEVER
ŠKODA
Serviceplan


Fahrzeugdaten
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
TMBKE61Z4D2063140
CFHC
Fahrzeugtyp
1Z5S3Y OCT.COM CR 4X4
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor
NFR LA7W-8E8E CS 103KW CFHC
Sonderausstattung
E0A 1D2 5SJ 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HW6 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
4A3 8L5 JON GI6 8GU 6YO 9AK 8RM
7Q0 8AG 8QL 8X1 4K3 B12 7MG QN2
3L3 9P1 7X1 9W8 8WV 7AO 3QN
7AA G06 L61 7P4 F0A 3S2 2UB
Datum der Auslieferung:
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Käufers


Service-Nachweis
Datum: 06.08.2014
km-Stand: 22717
Service durchgeführt von:
6717
Auto Kapferer
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Mobilitätsgarantie*
Auto Kapferer GmbH & Co.KG.
6441 Umhausen, Löck 20
Tel. 05255 / 5218, Fax 05255 / 5218-15
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Abb. 2 Karosserie
12 Service-Nachweise


Service-Nachweis
Datum: 18.03.22
km-Stand: 120.301
Service durchgeführt von:
ÜZ - Automobile
Zenger OHG
Klosgstadler 39
6800 Feldkirch - Altenstadt
Mobil: +43 (0)664 914 56 73
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Mobilitätsgarantie*
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 135.000
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Abb. 6 Karosserie


Service-Nachweis
km-Stand:
Service durchgeführt von:
6717
Auto Kapferer GmbH & Co.KG.
6441 Umhausen
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Mobilitätsgarantie*
6717
Auto Kapferer GmbH & Co.KG.
6441 Umhausen
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Abb. 3 Karosserie
14 Service-Nachweise


Service-Nachweis
km-Stand:
Service durchgeführt von:
KfzWa-Tec
KFZ-Meisterbetrieb
Reifen & KFZ-Teile
KfzWa-Tec GmbH
Montafonerstrasse 132 F
A-6793 Gaschurn
Tel: 05556/87442
E-Mail: info@kfzwa-tec.at
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Mobilitätsgarantie*
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 136981
Datum: 10.2.23
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der Karosserie
Abb. 7 Karosserie
22 Service-Nachweise


Service-Nachweis
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen


Service-Nachweis
Datum: 29.12.25
km-Stand: 183 455
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen


Service-Nachweis
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

TDI
www.fmauto.cz

TDI
www.fmauto.cz

TDI
www.fmauto.cz