

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	312 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Vivaro	Model - doplňující informace	1.6 CDTi Long! 8 míst!...
Karoserie	VAN	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	107 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	150 860 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	01.08.2016	STK	06.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 923 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 975 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	8	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo prodáváme na základě smlouvy o zprostředkování prodeje. K vozu druhá sada kol. Pravidelný servis Opel.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie









Potvrzení servisních prací 5

Potvrzení servisních prací

Práce se označuje pomocí ano nebo ne

Ano = bylo vyměněno
Ne = výměna nebyla nutná

Poznámky
Předem stanovené údaje se nesmějí upravovat.

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potvrzení servisních prací 6

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potvrzení servisních prací 7

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Potvrzení servisních prací 8

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)

Servisní prohlídka: V mezděb ☐ Hlavní ☐
Datum 11.8.2015 km 28245

Motorový olej
Kvalita: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☒
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskozita: 5 W-30 ☒ W-40 ☐

Nemrzoucí kapalina, chladicí kapalina
Ano Ne ☐

Baterie (rádiový dálkový ovladač)
☒ Pylový filtr
☐ Vzduchový filtr
☐ Dražkovany klinový řemen
☐ Ouzubený řemen
☐ Palivový filtr
☐ Olej převodovky
☐ Brzdová kapalina
☐ Sada na opravu pneumatik
☐ Přední / zadní brzdové destičky

AUTO DOBROVOLNÝ
Fr. Stránský 2, 584 01 Velké Meziříčí
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, 4/2087
IČO: 25 32 96 77, DIČ: CZ25329677
tel.: 566 502 350, fax: 566 502 319

Další servisní prohlídka na základě indikátoru
Datum 8/2016 km 62245
(+max. 1 měsíc) (+max. 1500 km)



