

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	135 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	2.0 TDi 103kW R-Line,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	200 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	11.03.2010	STK	16.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 633 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 210 kg
Spotřeba	4.8 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo po 2. majiteli v německu, servisní kniha, původní lak, nehavarované. Velmi pěkný stav.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD měnič, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Tempomat, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU



Fotografie











Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 20.10.12 Reifendruckmessern

km-Stand: 36 082 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: 303 253 Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Auto Claus GmbH**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 21.10.14 Reifendruckmessern

km-Stand: 56 120 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: 340 217 Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Kunden-Service Auto Claus GmbH**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 17.10.2016 Reifendruckmessern

km-Stand: 75 505 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **146/40711**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 10.10.14 Reifendruckmessern

km-Stand: 06.07.2018 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **146/40711**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 01.07.19 Reifendruckmessern

km-Stand: 197 512 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Alfred Baumann GmbH**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 25.06.20 Reifendruckmessern

km-Stand: 151 635 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **AutomobilBörse**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 6.7.2021 Reifendruckmessern

km-Stand: 144 984 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Reifen-Autoservice Steinbock**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 2.11.2022 Reifendruckmessern

km-Stand: 161 987 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Reifen-Autoservice Steinbock**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: 24.08.2024 Reifendruckmessern

km-Stand: 184 307 Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Reifen-Autoservice Steinbock**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

Service-Nachweis 11

Durchgeführt wurde: ja nein Zusatzarbeiten - Wechsel von: ja nein

Ölwechsel-Service (PB-Nr.: QG1) ATF

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1) DSG[®]-Öl und Filter

Intervall-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Endgabelhalter und -leitungen

Inspektions-Service (PB-Nr.: QG1/QG2) Halbes-Kupplung-Öl

Inspektions-Service Kraftstofffilter

Bremsschleifengleichgewicht Kraftstofffilter

LongLife-Motöröl verwendet Luftfiltereinsetz

Datum: Reifendruckmessern

km-Stand: Reifenfüllflasche

Rechnungsnummer: Staub- und Pollenfiltereinsetz

Reparaturempfehlung Zahnriemen

Zündkerzen

Service durchgeführt von: LongLife-Mobilitätsgarantie: **Reifen-Autoservice Steinbock**

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service Zusatzanfrage

Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige

Inspektions-Service

2, 06126 ...
6914-0 Fax: 0345/6914-199

(1) FIN **WVGZZ1TZAM086257**
(2) Kennz. **D MER VV80**
(3) Prüfer: **Leuna OT Göhren, 24.10.2024**
(4) km-St. **186082**
(5) Fz-Kl. **M1**

Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
VOLKSWAGEN-VW
1T
BMMAC
FM6FM2Q0047GSS51

WEIDLER
s Gärten 46
7 Köttschlitze

Verf.
Typ ABL
Var. 00148
EM-Kl. 0462**
zGM 2210 kg
EZ 11.03.2010

Dat.letz.HU 10/2022
Prüf-Nr. 0211679731

Untersuchung gemäß § 29 StVZO
Bescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
worthiness Certificate according to 2014/45/EU
richts-Nr. P069836011190
24.10.2024, 10:48
3-Prüfziffer vZLY9+k4
Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D MER VV80
nächste HU fällig Oktober 2026

sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.


VÝKUP - PROTIÚČET

možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od

0% AKONTACE



**KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU**



www.AUTOGARDEN.cz