

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSi
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	123 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	29.12.2015	STK	20.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Česká republika	Barva		Šedá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
SERVISNÍ KNÍŽKA; KOUPENO CZ; SADA ZIMNÍCH KOL V CENĚ VOZIDLA;					

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zámek řadicí páky

KARTA VOZU

Fotografie







(i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	
Servis provedl dne: 4.11.2016	☐ Ozubený řemen
Stav km: 31028	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: Q1006L91	☐
Servis provedl:	☐
Záruka mobility:	
AT CAR s.r.o. ® gen. Klapálka 2810 272 01 Kladno DIČ: CZ25053582 IČ: 25053582 Razítko odborného servisu	
Razítko partnera Volkswagen	
Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 11/2018	dne (datum):
nebo	nebo

(i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	
Servis provedl dne: 14.7.2017	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Stav km: 60928	☐ Ozubený řemen
Číslo faktury: Q1703817	☒ Zapalovací svíčky
Servis provedl:	☐
Záruka mobility:	
AT CAR s.r.o. ® gen. Klapálka 2810 272 01 Kladno DIČ: CZ25053582 IČ: 25053582 Razítko odborného servisu	
Razítko partnera Volkswagen	
Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☐ podle ukazatele servisních intervalů	
nebo	
dne (datum): 7/2019	dne (datum):
nebo	nebo

☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 3.9.2018	☐ Ozubený řemen
Stav km: 85 870	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis provedl: 	Záruka mobility:
AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2 130 00 Praha 3 401-29238	Razítko partnera Volkswagen
Razítko odborného servisu	
Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů nebo dne (datum): 9/2019	NUTNÁ VÝM. BRZD. KAPALIN. dne (datum): 11/2019

Potvrzení servisu	
Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce – výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue®
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klinový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 22.3.2019	☐ Ozubený řemen
Stav km: 53335 km	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☒ BRZD. KAPALIN. PŘESUN
Servis provedl: Martin Vanta VantaCars Průběžná 41, 100 84, P-10 tel.: 607 130 788 IČ: 02209462, DIČ: CZ8209160828	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen
Vaše příští termíny servisu	

☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Filtr motorové nafty
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodový olej: DSG®, ATF
☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola koroze a těsnosti systému zemního plynu	☒ Klinový žebrovaný řemen
☒ Kontrola nastavení světlometů	☐ Vložka vzduchového filtru
☒ Doporučení k opravě	☒ Láhev s opravářským médiem na pneumatiky (těsnící prostředek)
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Vložka prachového a pylového filtru
Servis provedl dne: 12.11.2020	☐ Ozubený řemen
Stav km: 114961	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐
Servis provedl: Martin Vanta VantaCars Průběžná 41, 100 84, P-10 tel.: 607 130 788 IČ: 02209462, DIČ: CZ8209160828	Záruka mobility:
Razítko odborného servisu	Razítko partnera Volkswagen
Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce