

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Yeti	Model - doplňující informace	1.4TSi 90kW*ADVENTURE...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	141 605 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	20.11.2013	STK	27.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Světle hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5.2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel <input type="checkbox"/> Nehavarované <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen <input type="checkbox"/> Protokol STK <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

+++PLATBA PŘEVODEM, V HOTOVOSTI NEBO VYŘÍZENÍ ÚVĚRU PŘÍMO U NÁS V AUTOBAZARU+++DOVOZ NĚMECKO+++VOZIDLO PO PRVNÍM MAJITELI+++PRAVIDELNÝ SERVIS, DOLOŽENÝ SERVISNÍ KNÍŽKOU+++PERFEKTNÍ TECHNICKÝ STAV+++STK DO 02/2028+++

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie



















Service-Nachweis

Datum: 10.09.2024 km-Stand: 129167

Service-Ereignis

Durchge- führt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Parasensel-Dichtungsringwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zurückstromwechsel

Luftfiltereinzelwechsel

Öl- und Dichtungswechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Halbes-Kopplung-Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Brandschleppigkeitwechsel

Nächster Brandschleppigkeitwechsel Datum: 9/106

Mobilitätsgarantie

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Kfz-Meister-Fachbetrieb
Autohaus Schäfer
Hornweg 10
34264 Gadderathen-Deule
Telefon 0 56 03 / 46 47

Stempel des Fachbetriebs

Abb. B

24 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 11.3.2026 km-Stand: 141.600km

Service-Ereignis

Durchge- führt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft

Parasensel-Dichtungsringwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zurückstromwechsel

Luftfiltereinzelwechsel

Öl- und Dichtungswechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Halbes-Kopplung-Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Brandschleppigkeitwechsel

Nächster Brandschleppigkeitwechsel Datum: 3/18

Mobilitätsgarantie

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

FREUSERTS - TYPPEL
MARTIN TYPPEL
160-74880430
VELKY TINEC 624
Stempel des Fachbetriebs

Abb. B

26 Service-Nachweise