

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Logan	Model - doplňující informace	1.2i 54kW, 62.900 km
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	54 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	62 900 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	04.08.2016	STK	04.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 570 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input checked="" type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Jasný původ - po 2.majitelce, velmi pěkný stav , velmi dobrý technický stav; Nová STK do 11/2027, Kilometry (62.900km) jsou ověřeny a doloženy (protokol TÜV), 2xklíč, Klima ; Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě, PRODEJ VOZU JE MOŽNÝI NA SPLÁTKY

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie














TUV SÜD Auto Service GmbH
 Zuppinger Straße 24
 DE 84078 Freyung
 Telefon +49 8551 307 9606

Bericht-Nr.: 0DE0FRY0TME000658
 IKFZ-Prüfz.: QH2wK79D
 Org Code: 2010

ELKE WALDVOGEL-GLOCKNER
 94547 Iggersbach

(1) Fz-Id.Nr.: **UU17SDE3355887046**
 (2) Amtl. Kennz.: **DEG HE32 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: **04.11.2025 10:08 Uhr**
 Prüfort: **Schöllnach**
 (4) km-Stand: **80978 km**
 (5) Klasse: **Fz z. Pers.bef.b. 8 Spl.** M1
 Aufbau: **Kombimotorsine** AC
 Hersteller: **DACIA (RC)** S212
 Typ: **SD** ADU00010
 Var./Ver./Ausf.: **7SD E3 / 7SD E33**
 Antriebsart: **Benzin** 0001
 Emissionsst.: **EURO6 W/PVCI; M, N1 I** 3690
 zGM: **1570 kg** EZ: **04.08.2016**
 Letzte HU: **10.2023** FSD HU/Mangel: **4.28.7.4/2.0.21**
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
 20692253

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis: **Ohne festgestellte Mängel**
 (8) Nächste HU: **November 2027**
 Prüfplakette: **zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im November 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(9) Es betreute Sie Herr Kuppler
 (TUV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:
 - Untersuchung des Abgasverhaltens am 04.11.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer: BY6-06-1073-63

Messwerte:
 Bremsentest (Werte in daN) links rechts Abbremsung BBA (%) Räder block.
 Betriebsbremse 1. Achse 229 213 Abbremsung FBA (%) Räder block.
 Betriebsbremse 2. Achse 154 168
 Feststellbremse 2. Achse 124 139

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner
 Rechnung Leistungsdatum entspricht Folienleistung Netto Brutto