

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	144 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Zafira	Model - doplňující informace	1.6T 125kW, serviska, 7...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	125 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	239 800 km	Rok výroby	
Datum první registrace	16.10.2013	STK	31.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 360 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input checked="" type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní kniha - plný servis, jasný původ a historie - po 2.majiteli, kilometry ověřeny a doloženy (protokol TÜV) , perfektní stav; velmi dobrý technický stav; Nová STK, ALU kola, NAVIGACE, 7 MÍSTNÉ (7 sedaček), EKO poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě, PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Sensor stěračů, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Passauer Straße 68
 DE 94060 Pocking
 Telefon +49 8531 275 9886

Bericht-Nr.: 0DE0POC0RZG001531
 Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht
 KFZ-Prüfz.: iBhSmE#
 Org Code: 2010
 DUBSuchID: DMQDXGTZFK8V

(1) Fz-Id.Nr.: **WOLPE9EZ1E2016732**
 (2) Amtl. Kennz.: **PAN CD984 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: **02.12.2025 14:19 Uhr**
 Prüfort: Bayerbach
 (4) km-Stand: **238969 km**
 (5) Klasse: Fz. z. Pers.bef. b. 8 Spl.
 Aufbau: Mehrzweckfahrzeug
 Hersteller: OPEL
 Typ: P-J/SW
 Var./Ver./Ausf.: EAEFC12 / BA2N4JNTA7
 Antriebsart: Benzin
 Emissionsschl.: EURO5-J/Pl/C; M, N1 I
 zGM: 2360 kg
 Letzte HU: FSD HU/Mangel: 4.28.8.4/2.0.21
 Kundenkennzeichen:

MÜLLER
 84364 Bad Birnbach

Seite 1 von 1
 5010731479

M1
 AF
 0035
 AYYV00081
 0001
 3SJO
 EZ: 16.10.2013
 4.28.8.4/2.0.21

Hauptuntersuchung § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(7) Ergebnis:	(8) Nächste HU	Prüfplakette
geringe Mängel	Dezember 2027	zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

(8) Festgestellte Mängel:

1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
5.3.1b	Feder 2. Achse links gebrochen	EM
6.1.2a	Abgasrohr hinten undicht	EM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Motor ölfleucht	GM

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mangelstellung 14:10 Uhr - Mangelbeseitigung 14:19 Uhr.

Die Plakette wurde zugestellt.
 Das Fahrzeug ist im Dezember 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(9) Es betreute Sie Herr Zue
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

