

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volvo
Model	V70	Model - doplňující informace	2.4 D5 ČR,WEBASTO,BLIS
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	136 kW
Objem motoru	2400 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	258 000 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	07.06.2007	STK	26.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost	1 636 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 160 kg
Spotřeba	6.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

pravidelný servis, k vozu sada zimních kol

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Klimatizace aut. , Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nezávislé topení, Originální autorádio, Ostríkovací světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









ZÁRUČNÍ LIST 122107

Vaše vozidlo má následující servisní intervaly:
 20 000 km/12 měsíců (podle toho, co nastane dříve)
 30 000 km/12 měsíců (podle toho, co nastane dříve)

1. Majitel
 Jméno _____
 Ulice, č. p. _____
 PSČ, Město _____
 Telefon _____
 IČO: 63981726 DIČ: CZ63981726

2. Majitel
 Jméno _____
 Ulice, č. p. _____
 PSČ, Město _____
 Telefon _____
 Jiné údaje _____

Datum prodeje
 2007 07 07

Dealer
 (Název společnosti, adresa a podpis)
Volvo Auto Czech, s.r.o.
 V Oblouku 731, 252 43 Prácheň
 IČO: 63981726 DIČ: CZ63981726

01 Servis a údržba

Místo pro potvrzení pravidelné údržby

bezné informace
 musí každou servisní činnost potvrdit m a podpisem.

Servis č.	1	2
Provedeno	km 21100	km 49.575
Datum	16.6.08	27.8.09
Zakázka č.	VN 400211	VZ 100992/TET.
Druh servisní prohlídky	Údržba Auto Kurtz s.r.o. - VOLVO V Oblouku 731, 252 43 Prácheň IČO: 26725363, DIČ: CZ26725363	Údržba Auto Kurtz s.r.o. - VOLVO V Oblouku 731, 252 43 Prácheň IČO: 26725363, DIČ: CZ26725363
Doplnkové výměny oleje a filtru	_____	_____
Doplnkový interval	_____	_____

01 Servis a údržba

Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Servis č.	Servis č.	Servis č.
3	4	5
Provedeno km 74.179 Datum 7.5.10 Zakázka č. 18 20100710	Provedeno km 97.301 Datum 3.8.2011 Zakázka č. 107900062	Provedeno km 130.734 Datum 8.11.2012 Zakázka č. VB 901112
Druh servisní prohlídky Údržba AUTO PRŮHONICE V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28446430 DIČ: CZ28446430	Druh servisní prohlídky Údržba Auto Kurtz s.r.o. - VOLVO V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363	Druh servisní prohlídky Údržba AUTO KURTZ s.r.o. V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363
Doplňkové výměny oleje a filtru - před. + zad. desičky - brzd. kapalina	Doplňkové výměny oleje a filtru	Doplňkové výměny oleje a filtru FILTRE - VŠECHNYM NAFTOVÝM MOTORŮM
Doplňkový interval	Doplňkový interval	Doplňkový interval
Razítko	Razítko	Razítko

01 Servis a údržba

Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Servis č.	Servis č.	Servis č.
6	7	8
Provedeno km 140.595 Datum 15.11.2013 Zakázka č. VB 901400	Provedeno km 151.200 Datum 4.12.2013 Zakázka č. VB 941353	Provedeno km 163.019 Datum 23.2.2016 Zakázka č. VB 960367
Druh servisní prohlídky Údržba AUTO KURTZ s.r.o. V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363	Druh servisní prohlídky Údržba AUTO KURTZ s.r.o. V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363	Druh servisní prohlídky Údržba AUTO KURTZ s.r.o. V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363
Doplňkové výměny oleje a filtru	Doplňkové výměny oleje a filtru	Doplňkové výměny oleje a filtru
Doplňkový interval	Doplňkový interval	Doplňkový interval
Razítko	Razítko	Razítko

01 Servis a údržba

Místo pro potvrzení pravidelné údržby

Servis č.	Servis č.
9	10
Provedeno km 179.695 Datum 26.6.2017 Zakázka č. VB 971120	Provedeno km Datum Zakázka č.
Druh servisní prohlídky Údržba Auto Kurtz s.r.o. V Oblouku 731, 252 43 Průhonice IČ: 28725363 DIČ: CZ28725363	Druh servisní prohlídky Údržba
Doplňkové výměny oleje a filtru	Doplňkové výměny oleje a filtru
Doplňkový interval	Doplňkový interval
Razítko	Razítko