

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI Tažné z. vyhř...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	148 900 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	10.06.2010	STK	04.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	2	Počet dveří	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Protokol o nájedzu km z Německé STK. Dekra protokol - výpis km. Servisní kniha. Karoserie bez koroze. Interiér pěkný, neponičený, zachovalý. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacený. Pro ověření dostupnosti vozu volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie









72 Service-Nachweise

Service-Nachweise

Wählen Sie den Öl-Typ und die Ölmenge aus

Datum: 02.25 km-Stand: 146660

Durchgeführt wurde: ja nein Wechsel der Lambda-Sonde: ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle OC1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschaden prüfen^{*)}

Bremsleistungswechsel

Kraftstofffilterwechsel

Triebtrieb der hinteren Bremse hinlegen

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinbauschlüssel

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Wischerblätter wechseln

*) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden an Seite 21 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service durchgeführt: *7E*

Matti's Selbstreparaturwerkstatt
 Ungvár, Handöl
 Mária Brómme
 Kuzmányova 19, 09006 Handöl
 Tel. 0347 / 62 39 18
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: *146660* km-Stand: *146660*
 Datum: *02.25*

Keul An

Korrosionsschutz
 Zeichnen Sie an die Abb. den Austausch erforderlich

Abb. 6 Karosserie

