KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Leon	**Model - doplňující informace**	1.2 TSi 77kw
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	201 210 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	11.10.2010	**STK**	06.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
□ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka ,PO SERVISU -NOVÉ ROZVODY +OLEJ ,FILTRY. NOVÉ ZADNÍ KOTOUČE + DESKY ! 6 RYCHLOSTNÍ !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















OK


AC
SOUND
EJECT
RADIO
MEDIA
TP
MENU


SOUND
EJECT
FM1
EUROPA 2
KISS
ORION
BAYERN 3
RADIO F1
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK / TRACK
FOLDER
PASSENGER
AIR BAG


PASSENGER
AIR BAG
R 1 3 5
2 4 6


OFF
OFF
SET


USB
AUX
PASSENGER
AIR BAG






www.autoherc.cz




HANKOOK





www.autoherc.cz








Shell HELIX
AutoMax
Oleje a maziva
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 251150
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 4X8 ECT 5W30
dne: 24. 3. 2026
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADICÍ KAPALINA (účinnost do dne)
BRZDOVÁ KAPALINA
olejový filtr vyměněn
vzduchový filtr vyměněn
palivový filtr vyměněn
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km 216 000
nebo
dne 03/2027
www.automax-group.com


SEAT


Fahrzeug-Daten
7593 AEX
1. VSSZZZ1PZBR023138
2. 1P1 1T1
LEON 1.2 TSI
REFER4P 77 DB0CM6
3. CBZB 203 652
LS7Y 27
4. X0A B0X DB0 G0K 1AT 8GU
J2D F32 HH7 —— 1G8 1NL
8YM 8L3 8RL 8BG 8WD 8TC
—— 2ZA
2B2 5SJ 5RQ QG2
7MG G41
5. 06,5 04,7 05,4
0150 0109 0124
1. Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer
2. Kennbuchstaben Typ/Modell/Motor 203 652
Getriebe/Ausführung
3. Kennbuchstaben Motor/Getriebe/Lack
Ausstattung
4. Wechselcode für Mehrausstattung
5. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO2-Emissionen (g/km) Stadt
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO2-Emissionen (g/km) Stadt
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) / CO2-Emissionen (g/km) Ingesamt
Hinweis
• Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen.
• SEAT informiert die SEAT-Vertragswerkstätten über die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Produkte. Diese Werkstätten verfügen über die erforderlichen Werkzeuge und hoch qualifizierte Mitarbeiter, welche die Sicherheit und gute Funktion Ihres Fahrzeugs gewährleisten wird.
• Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.


Fahrzeugübergabe 3
Fahrzeugübergabe
Fahrzeugdaten
Modell
Kennzeichen
Angaben des Besitzers
Vor- und Nachname
Anschrift
Telefon 1
Telefon 2
E-Mail
Daten des Kundendienstes und der Übergabeinspektion
Vor der Übergabe des Fahrzeugs wird dieses gemäß den Herstelleranweisungen überprüft. Die Übergabeinspektion des Fahrzeugs wird mit dem Stempel des SEAT-Händlers bescheinigt.
Datum der Übergabe-Inspektion 12.10.10
Service-Berater
Anschrift des SEAT-Händlers
Nummer des SEAT-Händlers
Telefon
E-Mail
Stempel des SEAT-Händlers
41025
ACÜ Auto-Service-Center
Überherrn GmbH
Langwies 101
☎ 06836 / 80 80
Fax 06836 / 8 08 10
66802 Überherrn
SEAT


Inspektionsnachweise 21
Inspektionsnachweise
Datum: 01. NOV. 2011
km: 8485
Arbeiten ausgeführt:
Inspektions-Service
Ölwechsel Service
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:
Ja
Nein
km
Jahre
Bremsflüssigkeits-Service
Zahnriemenwechsel
Luftfiltereinsatz-Wechsel
Reparaturempfehlungen
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette Allgemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Ausgeführte Inspektion
42501
Motoren-Pieuss
Am Spitzacker 6
66571 Eilenhausen
SEAT
Nächster fälliger Service:
Datum: 11.10.11
km: 23485
(was zuerst eintritt)
v. Ausgeführt


22 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 09.08.2012 km: 23.973

Arbeiten ausgeführt:


	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km 30.000	☒	☐
Jahre 2	☒	☐
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒

Ausgeführte Inspektion: 42501 Motoren-Preuss Am Spitalacker 6 63571 Gelnhausen Stempel des SEAT-Händlers SEAT

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: 08/2013 km: 38.973 (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt


Inspektionsnachweise 23

Inspektionsnachweise

Datum: 02. JULI 2013 km: 40273

Arbeiten ausgeführt:


	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☐	☒
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒

Ausgeführte Inspektion: 42501 Motoren-Preuss Am Spitalacker 6 63571 Gelnhausen Stempel des SEAT-Händlers SEAT

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: 07/14 km: 55 223 (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt


24 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 22.4.14 km: 58.548

Arbeiten ausgeführt:


	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km 60.000	☒	☐
Jahre 4	☒	☐
Bremsflüssigkeits-Service	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☒	☐

Ausgeführte Inspektion: Bosch-Car-Service Kropat GmbH Am Nesselbusch 2 D-63607 Wächtersbach Tel. 0 61 83 / 90 96 424 Fax: 0 61 84 / 90 96 425

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: 4/15 km: 71.500 (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt


Inspektionsnachweise 25

Inspektionsnachweise

Datum: 01.07.14 km: 62 186

Arbeiten ausgeführt:

	Ja	Nein
Inspektions-Service	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☐	☒
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel Steuerkette	☒	☐
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒

Ausgeführte Inspektion: 80878 Autohaus [illegible] GmbH Auf dem Biehm 23 63654 Büdingen SEAT

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: km: (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt


26 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 6.1.15 km: 75.315

Arbeiten ausgeführt:


	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☐	☒
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Reparaturempfehlungen	☐	☒

Ausgeführte Inspektion: Bosch-Car-Service Kropat GmbH Stempel des SEAT-Händlers

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: 1/16 km: 90.300 (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt


Inspektionsnachweise 27

Inspektionsnachweise

Datum: 11.11.2015 km: 91.452

Arbeiten ausgeführt:


	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☒	☐
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒

Ausgeführte Inspektion: Autohaus NIX GmbH Volkswagen Nutzfahrzeuge Zen. Wächtersbach Frankfurter Str. 1-7 63607 Wächtersbach Stempel des SEAT-Händlers Telefon 06053-61829-0

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Nächster fälliger Service: Datum: km: (was zuerst eintritt)

√: Ausgeführt



30 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 20.10.19 km: 129 040

Arbeiten ausgeführt:	Ja	Nein
Inspektions-Service	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☐	☒
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒


Mr Ölwechsel

Ausgeführte Inspektion:
Autohaus
B. Widmann
GmbH & Co. KG
Dieselstraße 15, 73333 Aalen
Telefon 07361 5703-1703
Telefax 07361 5703-1270
VW Service - 134/22238
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Inst Anzeige
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

√: Ausgeführt



Inspektionsnachweise 31

Inspektionsnachweise

Datum: 07.04.21 km: 138624

Arbeiten ausgeführt:	Ja	Nein
Inspektions-Service	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☐	☒
Jahre	☐	☒
Bremsflüssigkeits-Service	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☒
Reparaturempfehlungen	☐	☒


Mr Ölwechsel

Ausgeführte Inspektion:
Autohaus
B. Widmann
GmbH & Co. KG
Dieselstraße 15, 73333 Aalen
Telefon 07361 5703-1703
Telefax 07361 5703-1270
VW Service - 134/22238
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum:
km: Inst Anzeige
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

√: Ausgeführt



32 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 24.3.2026 km: 201150

Arbeiten ausgeführt:	Ja	Nein
Inspektions-Service	☒	☐
Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:		
km	☒	☐
Jahre	☒	☐
Bremsflüssigkeits-Service	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Reparaturempfehlungen	☐	☐

Shell 1178 Ect 5W30

Ausgeführte Inspektion:
Autocentrum Tomis
Černá cesta 1878,738 01 Frýdek-Místek
IČ: 68908288 DIČ: CZ7708064947
TEL.: 777 312 925
Stempel des SEAT-Händlers

Nächster fälliger Service:
Datum: 09/2027
km: 216 000
(was zuerst eintritt)

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

√: Ausgeführt

Nové Rozvody, olej + kodmí pumpa
V SRN 2/2026 nové zadní kotouče + destky

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz