

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	108 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1.2 TSi 77kw
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	201 210 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	11.10.2010	STK	06.02.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní knížka ,PO SERVISU -NOVÉ ROZVODY +OLEJ ,FILTRY. NOVÉ ZADNÍ KOTOUČE + DESKY ! 6 RYCHLOSTNÍ !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU





Fotografie











22 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 09.08.2012 km: 23.973

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km 30.000

Jahre 2

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
Stempel des SEAT-Indikers
SEAT

Nächster fälliger Service:
Datum: 08/2013
km: 38.973
(was zuerst eintritt)

23 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 02. JULI 2013 km: 40.273

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km

Jahre

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

42501
Motoren-Preuss
Am Spitalacker 6
63571 Gelnhausen
Stempel des SEAT-Indikers
SEAT

Nächster fälliger Service:
Datum: 07/14
km: 55.273
(was zuerst eintritt)

24 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 22.4.14 km: 59.568

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km 60.000

Jahre 4

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

Bosch-Car-Service
Kropat GmbH
Am Nesselburch 2
63571 Gelnhausen
Tel: 0 61 04 / 90 96 425

Nächster fälliger Service:
Datum: 4/15
km: 71.500
(was zuerst eintritt)

25 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 07.07.14 km: 62.786

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km

Jahre

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

Autohaushaus GmbH
Auf dem Biehm 23
63054 Büdingen

Nächster fälliger Service:
Datum:

26 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 6.1.15 km: 75.345

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km

Jahre

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

Bosch-Car-Service
Kropat GmbH
Am Nesselburch 2
63571 Gelnhausen
Tel: 0 61 04 / 90 96 425

Nächster fälliger Service:
Datum: 1/16
km: 90.300
(was zuerst eintritt)

27 Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 11.11.2015 km: 91.152

Arbeiten ausgeführt: Ja Nein

Inspektions-Service

Zusätzliche Arbeiten zum Inspektions-Service:

km

Jahre

Bremsschichtenservice

Zahnriemenwechsel

Luftfiltereinsatz-Wechsel

Reparaturempfehlungen

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung von jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn das komplette All-gemeine Service-Programm bei den SEAT-Vertragswerkstätten ausgeführt wird, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

✓: Ausgeführt

Ausgeführte Inspektion:

Autohaus NIX GmbH
Volkswagen Nutzfahrzeuge Zsm
Wächterbach
Frankfurter Str. 1-7
63607 Wächterbach
Indiers
Telefon 06653-61829-0

Nächster fälliger Service:
Datum:

