

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0TDi 103kW výhřevy,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	271 500 km	Rok výroby	
Datum první registrace	01.02.2010	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Komisní vozidlo, celkově po třetím majiteli v Německu, k vozu servisní kniha. Protiúčet možný.			

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Parkovací senzory, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Vyhřívaná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweise 19

Datum: 05.10.2014 km-Stand: 77703

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie LongLife Service

Bayer Automobile 1258648

Maisacher Str. 120
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0814122766-0 Fax 0814122766-29
Skoda Vertragspartner seit 01.01.2014
Nächster Inspektions-Service: 08.11.2014

km-Stand: 108000
Datum: 12.08.15

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 21

Datum: 27.08.2012 km-Stand: 104582

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

2 Jahre Mobilitätsgarantie

Bayer Automobile 1493407

Maisacher Str. 120
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0814122766-0 Fax 0814122766-29
Skoda Vertragspartner seit 01.01.2014
Nächster Inspektions-Service: 08.11.2014

km-Stand: 135000
Datum: 08.2014

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 23

Datum: 03.06.2014 km-Stand: 129 209 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden (7-Jahr-Service)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

Autohaus Johann Schlömer GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
B 70 Nr. 3
26892 Labe (Ems)
Telefon (0 49 62) 3 77
Telefax (0 49 62) 65 23
Stempel: 123 69582

Nächster Inspektions-Service: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

km-Stand:
Datum:
Prob-Garantie über AH-Schlömer abschließen !!

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 25

Datum: 22.01.16 km-Stand: 144 376

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

CONTI SYNCHROBELT®
gewechselt / changed / cambiado / замянен

Continental

Stempel Skoda Servicepartner

Wasserpumpe + Keilrippenriemen gew. Keilriemenschutz gew.

Nächster Inspektions-Service: **KFZ-MEISTER DIETER SCHEWE**
Hauptstraße 30
26810 Westoverledingen

km-Stand:
Datum:
WESTOVERLEDINGEN

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 27

Datum: 24.08.16 km-Stand: 146225

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel mit Filter	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

KFZ-MEISTER DIETER SCHEWE
Hauptstraße 30
26810 WESTOVERLEDINGEN

Stempel Skoda Servicepartner

5030 / 1507,00

Nächster Inspektions-Service: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

km-Stand: 146225
Datum: 07.16

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise 29

Datum: 24.07.18 km-Stand: 164948

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

KFZ-Meister Dieter Schewe
Hauptstraße 30
26810 Westoverledingen

Stempel Skoda Servicepartner

10

Nächster Inspektions-Service: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

km-Stand: 170.000
Datum: 07.18

⁹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 09.11.19

km-Stand: 189580

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschüssigkeitwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich	KFZ - Meister Dieter Schewe Hauptstraße 30 26810 Westoverledingen Stempel Skoda Servicepartner				
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: 189580	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	weil	Datum: 09.11.19	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IR - Filter gew.		
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	et. Anzeige		
Kaltluftfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1) Benutzen Sie die Universiertheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Datum: 07.05.21

km-Stand: 216768

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschüssigkeitwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich	KFZ - Meister Dieter Schewe Hauptstraße 30 26810 Westoverledingen Stempel Skoda Servicepartner				
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: 246.000	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	weil	Datum: 05.23	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gepr. IO		
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kaltluftfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1) Benutzen Sie die Universiertheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 35

Datum: 09.12.22

km-Stand: 243000


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsschüssigkeitwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich	KFZ - Meister Dieter Schewe Hauptstraße 30 26810 Westoverledingen Stempel Skoda Servicepartner				
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: 243.000	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	weil	Datum: 12.23	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luftfilterersatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kaltluftfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1) Benutzen Sie die Universiertheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

VÝKUP - PROTIÚČET
možnost dopravy vozidla až k Vám domů

0%

VYBRANÉ VOZY JE MOŽNO FINANCOVAT JIŽ od
0% AKONTACE



**KOMPLETNÍ
INFORMACE
O VOZIDLECH
V PRODEJI
NALEZNETE
NA WEBU**



www.AUTOGARDEN.cz