

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Altea	Model - doplňující informace	1.2 TSI 77kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	183 677 km	Rok výroby	
Datum první registrace	27.05.2014	STK	03.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
2.majitel , Servisní knížka, pneu celoroční, nový olej + filtr			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie
















SEAT SOUND ST

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☐
Zeit- oder lauffleistungabhängiger Service:	☒	☐
Ölwechsel-Service:	☐	☒
Inspektion:	☒	☐
Ohne Ölwechsel:	☐	☒
Mit Ölwechsel:	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter:	☒	☐
Luftfilter:	☒	☐
Kraftstofffilter:	☒	☐
Zündkerzen:	☐	☒
Bremsflüssigkeit:	☐	☒
ÖSGP, Öl und Filter:	☒	☐

Datum: 29. Mai 2018
km: 99.215

Rechnungsnummer: 40474
Reparaturempfehlung: Scherer GmbH & Co. KG
Kellerbergstr. 56
56769 Krefeld

Service durchgeführt von: Scherer GmbH & Co. KG
Kellerbergstr. 56
56769 Krefeld

Nächster fälliger Service: SEAT

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragwerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT SOUND ST

Nachweise

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder lauffleistungabhängiger Service:	☒	☐
Ölwechsel-Service:	☐	☒
Inspektion:	☒	☐
Ohne Ölwechsel:	☐	☒
Mit Ölwechsel:	☐	☒
Zusätzliche Arbeiten:	JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter:	☒	☐
Luftfilter:	☒	☐
Kraftstofffilter:	☒	☐
Zündkerzen:	☐	☒
Bremsflüssigkeit:	☐	☒
ÖSGP, Öl und Filter:	☒	☐

Datum: 24.5.2018
km: 167.882

Rechnungsnummer: 11254
Reparaturempfehlung: Bautz & Klinkhammer GmbH & Co. KG
Rondorfer Straße 72-74
50354 Hürth
Tel. 02233 97400-8
www.bautz-klinkhammer.de

Service durchgeführt von: Bautz & Klinkhammer GmbH & Co. KG
Rondorfer Straße 72-74
50354 Hürth
Tel. 02233 97400-8
www.bautz-klinkhammer.de

Nächster fälliger Service: nach Anzeige

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragwerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (ÖL, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragwerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Letzter Castrol Ölwechsel:

bei km: 167.882
am: 24.5.24

Ölfilter gewechselt: ☒

Getriebeöl: nachgefüllt ☐ gewechselt ☐

Hinterachsöl: ☐

Bremsflüssigkeit: ☒

Nächster Castrol Ölwechsel:

Nach Serviceintervallanzeige: ☒

spätestens bei km:

bzw. Monat/Jahr:

Bautz & Klinkhammer
Luxemburger Str. 392-394 Rondorfer Str. 72-74
50354 Hürth-Hermülheim 50354 Hürth-Efferen

