

KARTA VOZU

Základní údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Cena | 399 999,00 Kč | | |
| Skupina | Osobní | Stav | Ojeté |
| Kategorie vozidla | | Značka | Škoda |
| Model | Karoq | Model - doplňující informace | 2.0Tdi 110kw DSG Style |
| Karoserie | SUV | Převodovka | Manuální |
| Počet rychlostí | | Pohon | 4x4 |
| Palivo | Nafta | Výkon | 110 kW |
| Objem motoru | 1968 ccm | Emisní norma | EURO 6 |
| Stav tachometru | 200 908 km | Rok výroby | 2018 |
| Datum první registrace | 08.02.2018 | STK | 14.04.2028 |

Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------|
| Země původu | Česká republika | Barva | Bílá |
| Provozní hmotnost | 1 591 kg | Největší technicky přípustná hmotnost | 2 158 kg |
| Spotřeba | 5.27 l | | |
| Počet míst k sezení | 5 | Počet dveří | 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> První majitel | | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka | | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené | |

Poznámka prodejce

CARWORX - Tak trochu jiný autobazar Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu
 Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU


Výbava

Adaptivní tempomat, Airbag 10x , Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fahrzeugnummer | TMBL7N1J75024332 |
| Typbezeichnung | KAROO STY TD101Z.0A7A |
| Datum der Auslieferung | 2018-02-08 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|------------------|------------|
| Datum | 2020-09-24 |
| Laufleistung | 89543 km |
| Auftragsnummer | 2020201795 |
| MOB: 1/3.908.742 | |

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- Dieselfrachtschiff
- Luftfiltereinsatz
- Erweiterter Inspektionsumfang
- Servicekostenlimit

Durchgeführt von: Feser-Joachim GmbH, Gildesstraße 14, 91154 Roth, Deutschland, ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstat

| | |
|--------------------------|------------|
| Datum | 2018-04-01 |
| Laufleistung | 78882 km |
| Aktion 2381 durchgeführt | |

Durchgeführt von: Feser-Joachim GmbH, Gildesstraße 14, 91154 Roth, Deutschland, ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: ja

Einzelnachweis

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMBL7J9W47J5024332

1/5.325.766

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fahrzeugnummer | TMBL7N1J75024332 |
| Typbezeichnung | KAROO STY TD101Z.0A7A |
| Datum der Auslieferung | 2018-02-08 |

Inspektion

| | |
|------------------|------------|
| Datum | 2022-11-02 |
| Laufleistung | 129064 km |
| Auftragsnummer | 2022012795 |
| MOB: 1/5.325.766 | |

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von: Feser-Joachim GmbH, Gildesstraße 14, 91154 Roth, Deutschland, ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: ja (bis Anzeige Service)

442 96472

SKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

1 Jahr Mobilitätsgarantie

TMBL7J9W47J5024332

1/5.927.953

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fahrzeugnummer | TMBL7N1J75024332 |
| Typbezeichnung | KAROO STY TD101Z.0A7A |
| Datum der Auslieferung | 2018-02-08 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|------------|
| Datum | 2023-12-04 |
| Laufleistung | 152840 km |
| Auftragsnummer | 202332154 |
| 1 Jahr Mobilitätsgarantie: 1/5.927.953 | |

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- Bremsflüssigkeits Service

Durchgeführt von: Auto Bierschneider GmbH, Sulzweg 2, 92350 Mählhäusen, Deutschland, ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: ja

Mobilitätsgarantie: ja (bis Anzeige Service)

SKODA Service-Nachweis

Einzelnachweis

1 Jahr Mobilitätsgarantie

TMBL7J9W47J5024332

1/6.324.670

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fahrzeugnummer | TMBL7N1J75024332 |
| Typbezeichnung | KAROO STY TD101Z.0A7A |
| Datum der Auslieferung | 2018-02-08 |

Inspektion

| | |
|--|------------|
| Datum | 2024-12-09 |
| Laufleistung | 173257 km |
| Auftragsnummer | 202413324 |
| 1 Jahr Mobilitätsgarantie: 1/6.324.670 | |

Durchgeführte Zusatzarbeiten

- Staub- u. Pollenfilter
- Dieselfrachtschiff
- Luftfiltereinsatz
- Bremsflüssigkeits Service
- Erweiterter Inspektionsumfang
- Öl f. Allradkupplung

Durchgeführt von: Auto Bierschneider GmbH, Alos-Senefelder Str.17, 92318 Neumarkt/Opf., Deutschland, ja