

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	166 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,6 TDI 77 KW TAŽNÉ STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	202 458 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	17.01.2014	STK	14.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	3
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

ÚSPORNÝ MOTOR TDI, DVA KLÍČE, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1500KG, ZADNÍ PARK. SENZORY, ALU KOLA, ZÁNOVNÍ PŘEDNÍ ZIMNÍ PNEUMATIKY, TEMPOMAT, PALUBNÍ PC, DVA KLÍČE, SKLOPNÁ ZRCÁTKA, USB, STARTSTOP, VÝHŘEVY, 2X LOKET. OPĚRKA, SERVISNÍ KNIHA, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A STK 800 Kč, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 4/2028, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Fahrzeugdaten

Fahrzeugdaten		Datum
Marke:	C	2
Modelljahr:	2014	
Verkaufstyp:	5E5434	
MKB:	CLHA	
GKB:	MWW	
Fahrzeugidentnr.:	TMBJG7NE4E0134062	
Beschreibung:	OCT.COM ELE TD77/1.6 MSF	
Produktionsdatum:	2013-12-18	
Auslieferungsdatum:	2014-01-27	
Typgenehmigungsnummer:		

erweiterte Fahrzeugbeschreibung

Service-Nachweis

Datum: 08.06.15 km-Stand: 20165

Service-Ereignis: Ölwechsel Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motor für das Service-Intervall OIS Korrosion auf Lackstellen geprüft Panzerwerk: Dichtungswasserwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Zündkerzenwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbscheibenwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: MTS Automobile GmbH, SKODA Vertragspartner, Straßwalder Str. 8, 61059 Friedberg, Tel. 06021 18 800, Fax: 06021 18 810, www.mtsautomobile.de

12 Service-Nachweise

Komplettnachweis

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer	TMBJG7NE4E0134062
Typbezeichnung	OCT.COM ELE TD77/1.6 MSF
Datum der Auslieferung	2014-01-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-09-07
Laufleistung	57984 km
Auftragsnummer	89762
Mobilitätsgarantie-Nr.	1866167

Durchgeführt von: MTS Automobile GmbH, Straßwalder Strasse 8, 61059 Friedberg

Zusätzliche Servicearbeiten:

- Staub- u. Pollenfilter
- Anhängerkupplung
- Erweitertes Inspektionsumfang

Service-Nachweis

Datum: 15.06.17 km-Stand: 25754

Service-Ereignis: Ölwechsel Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang

Motor für das Service-Intervall OIS Korrosion auf Lackstellen geprüft Panzerwerk: Dichtungswasserwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstoffwechsel Zündkerzenwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollewechsel Halbscheibenwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel

Service durchgeführt von: Auto Service Hartz, Mengersburger Chaussee 67, 61059 Friedberg, Tel. 06021 18 800, Fax: 06021 18 810, www.mtsautomobile.de

16 Service-Nachweise

