

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	138 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Touran	<b>Model - doplňující informace</b>	Trendline 1.6 TDI 77kW
<b>Karoserie</b>	MPV	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	77 kW
<b>Objem motoru</b>	1560 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	205 410 km	<b>Rok výroby</b>	2012
<b>Datum první registrace</b>	04.12.2012	<b>STK</b>	15.04.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Rakousko	<b>Barva</b>	Stříbrná metalíza metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>		<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	
<b>Spotřeba</b>			
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

### Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report, Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sensor opotřebení brzd. destiček, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelná sedadla**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie













**Service-Nachweis 2**

Ja / Nein, durchgeführt wurde: Ja / Nein, Wechsel von:

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> in Verband	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	<input type="checkbox"/> Dieselfahrstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> autom. Wasserpumpe	<input checked="" type="checkbox"/> Gassfilter
<input checked="" type="checkbox"/> in Verband	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebe: DSG® / AT
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Handschaltung: O
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife-Intervall	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenflächent
<input checked="" type="checkbox"/> Reparatursleistung	<input checked="" type="checkbox"/> Stoß- und Polverbletzter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosseriarbeit	<input checked="" type="checkbox"/> Zerspannen
<input checked="" type="checkbox"/> Ausbessern (z.B. Kratzer, Verformungen)	<input checked="" type="checkbox"/> Zerschneiden
Status durchgeführt am: <u>26.9.2015</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zerschneiden
Technik-Dienst: <u>6233</u>	<input type="checkbox"/> VW Nachbesserungen
Fachungnummer:	

 219 / 283  
 Autohaus  
 Wiesinger GmbH & Co.  
 AZ130 Mercedes

 219 / 283  
 Autohaus  
 Wiesinger GmbH & Co.  
 AZ130 Mercedes

Stempel des Volkswagen Partners  
 Stempel des Volkswagen Partners

Welche Service ist als nächster erforderlich?  
Individuell

**Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)**





Abb. 5: Protokollentwurf, GR für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.  
 In Fachkenntnis markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 ● Kratzer    ○ Beschädigte    □ Leckschaden    △ Bleibschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel:

 219 / 283  
 Autohaus  
 Wiesinger GmbH & Co.  
 AZ130 Mercedes

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service | 9