

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	109 900,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Škoda
<b>Model</b>	Fabia	<b>Model - doplňující informace</b>	1.2TSI 66kW -1.MAJITEL...
<b>Karoserie</b>	Hatchback	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	Pohon předních kol
<b>Palivo</b>	Benzín	<b>Výkon</b>	66 kW
<b>Objem motoru</b>	1197 ccm	<b>Emisní norma</b>	EURO 6
<b>Stav tachometru</b>	264 004 km	<b>Rok výroby</b>	2015
<b>Datum první registrace</b>	04.12.2015	<b>STK</b>	05.01.2028

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Česká republika	<b>Barva</b>	Modrá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>	1 109 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	1 564 kg
<b>Spotřeba</b>	4.67 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input checked="" type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

2 SADY KOL, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, FRONT ASSIST, MOŽNOST ODPOČTU DPH! KOUPENO NOVÉ V ČR!  
PLNÁ SERVISNÍ HISTORIE ŠKODA AUTO, ZÁRUKA AŽ NA 3ROKY! ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU!  
PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI  
AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel  
všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089.  
NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nouzové brždění, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač**

---

# KARTA VOZU

## Fotografie














**Dokumentace předání vozidla**

TMBEM6NJ3GZ105331 CJZC

NJ33J4 FABIA AMB  
 PED LFSW-BYBX BL 66KW CJZC

EOA 1D2 7G0 17L 1KT 6FF 1AZ 7MM  
 1N1 665 H35 4UF L37 B03 4QU 4X3  
 J05 G16 8G0

R 14 R 15 R 16 R 17

Datum převzetí/registrace vozidla  
 30 / 11 / 2019

SKODA Matrik a.s.  
 Rychlín nad Křivou  
 Service A0321881  
 Partner SKODA  
 Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano  Ne

Limit SKODA prodloužené záruky\*  
 Roků: 4 nebo km: 60.000  
 respektive mil: \_\_\_\_\_

\* Podle toho, co nastane dříve.

Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum 2017-09-05  
 Stav km 30419 km  
 Číslo zakázky 32079250  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový  
 Provedeno LOUDA AUTO\_PARDUBICE  
 Hradecká 555  
 930 09 Pardubice  
 Česko

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: uR+BBNq9t9Dx\*H0xRiR0qfD5gVzchjrbRBSgmV806K80F0QjwYonFHA7/Pm CZ239440 2026-04-07 09:12 (v2.0) Strana 4 od 5

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum 2018-10-26  
 Stav km 68065 km  
 Číslo zakázky 32146345  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový  
 Zřízení tazne  
 Svíčka zapalovací  
 Servis výměny brzdové kapaliny  
 Rozšířený rozsah prohlídky  
 Provedeno Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zárovec tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum 2017-09-05  
 Stav km 30419 km  
 Číslo zakázky 32079250  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový

**SKODA**  
 Potvrzení servisních úkonů

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum 2019-10-01  
 Stav km 104637 km  
 Číslo zakázky 561605  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový  
 Vložka filtru vzduchu  
 Provedeno Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zárovec tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum 2018-10-26  
 Stav km 68065 km  
 Číslo zakázky 32146345  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový  
 Zřízení tazne

Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum 2020-10-12  
 Stav km 128088 km  
 Číslo zakázky PC0004091  
 Provedené dodatečné práce  Servis výměny brzdové kapaliny  
 Provedeno Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zárovec tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: uR+BBNq9t9Dx\*H0xRiR0qfD5gVzchjrbRBSgmV806K80F0QjwYonFHA7/Pm CZ239440 2026-04-07 09:12 (v2.0) Strana 3 od 5

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Servis výměny oleje (proměnlivý)**

Datum 2020-12-21  
 Stav km 136039 km  
 Číslo zakázky PC0005289  
 Provedené dodatečné práce  Filtr prachový a pylový  
 Svíčka zapalovací  
 Provedeno Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zárovec tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

Autorizovaný servisní partner SKODA Ano  
 Záruka mobility Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum 2020-10-12  
 Stav km 128088 km  
 Číslo zakázky PC0004091  
 Provedené dodatečné práce  Servis výměny brzdové kapaliny  
 Provedeno Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zárovec tvůrcem tohoto dokladu v



