

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	479 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Karoq	Model - doplňující informace	1.5TSi Style LED Navi ACC
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1498 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	83 869 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	17.09.2018	STK	04.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model STYLE - 110 KW - 150 PS - do provozu 17.9.2018 - 83 869 km - full LED světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - výhřev sedadel + čelního okna + volantu - adaptivní tempomat - bluetooth - příjem rádia DAB - keyless-go - červená metalíza - 2* klíč, orig. AL. kola 17", NOVÉ LETNÍ PNEU, možnost dokoupení kompletní sady zimních kol, servisní knížka, pravidelný servis, poslední výměna náplní 10/2025 při 76 634 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 6x, Automatické svícení, Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) bitte hier eintragen: TMBJ2R2VU3K2008020

Kilometerstand: 79445 Datum: 08.03.2020

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMBJ2R2VU3K2008020
 1/3.771.923

Service durchgeführt von: SKODA Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstr. 25, 95030 Hof, T 09281 70716-0, F 09281 70716-38, info@motor-nuetzel.de, www.motor-nuetzel.de, HSK-Nr.: 5224450

Wertmarke Mobilitätsgarantie bitte hier einleben.
 *Kann nur durch einen SKODA Servicepartner ausgestellt werden.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) bitte hier eintragen: TMBJ2R2VU3K2008020

Kilometerstand: 23807 Datum: 16.09.2021

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMBJ2R2VU3K2008020
 1/4.461.846

Service durchgeführt von: SKODA Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstr. 25, 95030 Hof, T 09281 70716-0, F 09281 70716-38, info@motor-nuetzel.de, www.motor-nuetzel.de, HSK-Nr.: 5224450

Wertmarke Mobilitätsgarantie bitte hier einleben.
 *Kann nur durch einen SKODA Servicepartner ausgestellt werden.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) bitte hier eintragen: TMBJ2R2VU3K2008020

Kilometerstand: 70387 Datum: 05.09.2021

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
 TMBJ2R2VU3K2008020
 1/5.136.511

Service durchgeführt von: SKODA Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstr. 25, 95030 Hof, T 09281 70716-0, F 09281 70716-38, info@motor-nuetzel.de, www.motor-nuetzel.de, HSK-Nr.: 5224450

Wertmarke Mobilitätsgarantie bitte hier einleben.
 *Kann nur durch einen SKODA Servicepartner ausgestellt werden.

Letzter Castrol Ölwechsel
 bei km: 76634 am: 22.10.21
 Castrol: 0L70 ESP-FE
 SAE: 0L70 ESP-FE
 Ölfilter gewechselt: Nachgefüllt: Gewechselt:
 Getriebeöl: Nachgefüllt: Gewechselt:
 Hinterachsöl: Nachgefüllt: Gewechselt:
 Bremsflüssigkeit: Nachgefüllt: Gewechselt:
 Nächster Castrol Ölwechsel
 Spätestens bei km: Anzeige
 Bzw. Monat/Jahr: Anzeige
Frostschutz -30°C

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2020-09-06
 Laufleistung: 11646 km
 Auftragsnummer: 2102010070
 Mob. Nr.: 1/3.771.923
 Durchgeführte Arbeiten: Staub- u. Pollerfilter
 Durchgeführt von: Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstraße 25, 95030 Hof, Deutschland, Ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: Mobilitätsgarantie: (a bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum: 2019-09-13
 Laufleistung: 6512 km
 Aktion 24EV durchgeführt
 Durchgeführt von: Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstraße 25, 95030 Hof, Deutschland, Ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: Mobilitätsgarantie: (a bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (Flexibel)

Datum: 2019-09-12
 Laufleistung: 6512 km
 Auftragsnummer: 201902274
 Durchgeführt von: Motor-Nützel Vertriebs-GmbH, Fuhrmannstraße 25, 95030 Hof, Deutschland, Ja

Autorisierter SKODA Service-Partner: Mobilitätsgarantie: (a bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2018-09-11
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2018012756
Durchgeführt von	Motor Nützel Vertriebs-GmbH Führmannstraße 25 95030 Hof Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Prübscheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ortmöller i-Kfz Prüfziffer: uPx373bS

(3) 08.05.2025 13:49

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1NTA05081A

(2) Amtl. Kennzeichen **D MR-BJ 34** (1) Fzg-Ident-Nr. **TMBJR7NU3K2008020**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AC)	Messwerte: Betriebsbremse	Druck		Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	SKODA (CZ) (8004)	Achse links	rechts	(bar)	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	NU (ASO-00368)	(daN)	(daN)		(daN)	(daN)
Erstzulassung	09/2018	1	184	161	24,2	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	68.913	2	185	155	57,1	164 149 block.
Zul. Gesamtmasse	1916 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten		Abbremsung FBA: 16 %		
letzte Hauptuntersuchung vom	03/2023	FbMin1=218, FbMin2=221				
(3) Prüfort	Münchhausen, 0682-00/0682-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.28.1					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 07.05.2025, Kontrollnummer: HE-1-06-0122-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Prüfungsorganisation des DEKRA e.V.
17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (b-IS-11019-01-00)

3 Bindlach DEKRA 394748820

09208/693-33

(1) FIN **TMBJR7NU3K2008020**

(2) Kennz. **D HO LU1111**

(3) Prüfort Hof, **30.03.2023**

(4) km-St. **32853**

(5) Fz-Kl. **M1** Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Aufbau **AC** Kombilimousine
Herst. **8004** SKODA (CZ)
Typ **ASO** NU
Var. **00368** ACDADAX0
Vers. NFM6FM62S0327CP155N1C8B
zGM **1916 kg**
EZ **17.09.2018**

Dat. letzt. HU **nicht nachgewiesen**
Werkstatt-Nr. **4459**
Prüfort-Nr. **0000363009**
Kunden-Nr. **0000363009**

StVZO **14/45/EU** **Ergebnis:**
to 2014/45/EU **ohne festgestellte Mängel**

D HO LU1111

Prüfungsorganisation des DEKRA e.V.
17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (b-IS-11019-01-00)

95463 Bindlach DEKRA 359597529

09208/693-33

(1) FIN **TMBJR7NU3K2008020**

(2) Kennz. **D HO LU1111**

(3) Prüfort Hof, **17.09.2021**

(4) km-St. **23813**

(5) Fz-Kl. **M1** Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.
Aufbau **AC** Kombilimousine
Herst. **8004** SKODA (CZ)
Typ **ASO** NU
Var. **00368** ACDADAX0
Vers. NFM6FM62S0327CP155N1C8B
zGM **1916 kg**
EZ **17.09.2018**

Dat. letzt. HU **nicht vorhanden**
Werkstatt-Nr. **2021011832**
Prüfort-Nr. **0000363009**

§ 29 StVZO **Ergebnis:**
e 2014/45/EU **ohne festgestellte Mängel**
ding to 2014/45/EU

D HO LU1111
nächste HU fällig September 2023

Sehr geehrter Kunde,







