KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	1.4Tsi 90kw
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	EURO 5
Stav tachometru	136 698 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	25.02.2010	**STK**	22.04.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Světle zelená metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 340 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

 CARWORX – Tak trochu jiný autobazar Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu Historie: 1. majitel | Nehavarované Servisní knížka: Kompletní STK: Nová při prodeji Prověření CEBIA Nové rozvody! NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení Neváhejte zavolat nebo napsat – rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













ŠKODA AUTO a.s.
CAXA
e11*2001/116*0230
TMBGJ61Z4A2060316
1940 kg
3140 kg
1- 1000 kg
2- 1150 kg
600 kg













ŠKODA
AIRBAG



RES/+
ON CANCEL OFF
SET/-
136702



7:13
km
136702
trip
1.0
1/min x100
km/h



ŠkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
MEDIA
RADIO
INFO
AUTO
OFF



AUTO
OFF
SET
DUAL
1 3 5
2 4 6



TMBGJ61Z4A2060316
CAXA
1Z53L5 OCT COM ELE
LHY 9559 C5 90KW CAXA
EOA 1DO 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
4A3 8L5 J1L 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM
7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 G02 QN2
3L3 9P1 7X1 9WO 8WB 7A0 3GN
QG1 7MG LO2 7P4 F0A 3S2 2UA
Datum der Fahrzeugübernahme:
25.02.10
Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG
An der Autobahn 4
34266 Niestetal
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.
Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)


Service-Nachweise
Service-Nachweis
Datum: 06.10.2011
km-Stand: 29.039km
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Motorölwechsel
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden
Inspektions-Service
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)
Zusätzlich
Alle 30 000 km
Alle 60 000 km
Alle 90 000 km
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
SIMPLY CLEVER
ŠKODA
AUTOHAUS OSTMANN
GmbH & CoKG
1202334
Tel. 0561 / 952929-0
An der Autobahn 4
34266 Niestetal
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweise
Service-Nachweis
Datum: 09.07.2013
km-Stand: 60909
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Motorölwechsel
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden
Inspektions-Service
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)
Zusätzlich
Alle 30 000 km
Alle 60 000 km
Alle 90 000 km
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
SIMPLY CLEVER
ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1808827
5572740
Autohaus
OSTMANN
GmbH & CoKG
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweise
Service-Nachweis
Datum: 15.6.2015
km-Stand: 57271
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Motorölwechsel
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden
Inspektions-Service
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)
Zusätzlich
Alle 30 000 km
Alle 60 000 km
Alle 90 000 km
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
pitstop
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".


Service-Nachweise
Service-Nachweis
Datum: 12.06.2017
km-Stand: 74 200
Durchgeführt wurde:
ja
nein
Motorölwechsel
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwenden
Inspektions-Service
Karosserie auf Lackschäden prüfen a)
Zusätzlich
Alle 30 000 km
Alle 60 000 km
Alle 90 000 km
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Kraftstofffilterwechsel
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Wechsel der Lambda-Sonde
Bremsflüssigkeitswechsel
Service durchgeführt:
pitstop
Stempel Skoda Servicepartner
Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: Nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis — Service-Nachweise 23

Datum: 18.6.2015 — km-Stand: 88742


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:
[illegible]
Tel.: (0561) 870 12 67
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: 118742
Datum: 6/21
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis — Service-Nachweise 25

Datum: 18.5.2021 — km-Stand: 101801K


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel 1.2.	☐	☒

Service durchgeführt:
Kfz-Meisterbetrieb
Adrian Patalong
Frankfurter Straße 96
34121 Kassel
Tel.: 0561-9223692
Fax: 0561-9223691
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: [illegible]
Datum: [illegible]
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis — Service-Nachweise 27

Datum: 01.06.2013 — km-Stand: 117364 Km


Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel 1.2.	☐	☒

Service durchgeführt:
Kfz-Meisterbetrieb Patalong
Frankfurter Straße 96
34121 Kassel
Tel.: 0561-9223692
info@kfz-patalong.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: [illegible]
Datum: [illegible]
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".



Service-Nachweis — Service-Nachweise 29

Datum: 28.04.2020 — km-Stand: 123326 K

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel 1.2.	☐	☒

Service durchgeführt:
Kfz-Meisterbetrieb Patalong
Frankfurter Straße 96
34121 Kassel
Tel.: 0561-9223692
info@kfz-patalong.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:
km-Stand: [illegible]
Datum: [illegible]
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz