

# KARTA VOZU

## Základní údaje

<b>Cena</b>	269 000,00 Kč		
<b>Skupina</b>	Osobní	<b>Stav</b>	Ojeté
<b>Kategorie vozidla</b>		<b>Značka</b>	Volkswagen
<b>Model</b>	Sharan	<b>Model - doplňující informace</b>	2.0 TDI Navi,Po servisu...
<b>Karoserie</b>	MPV	<b>Převodovka</b>	Manuální
<b>Počet rychlostí</b>		<b>Pohon</b>	
<b>Palivo</b>	Nafta	<b>Výkon</b>	103 kW
<b>Objem motoru</b>	1968 ccm	<b>Emisní norma</b>	
<b>Stav tachometru</b>	199 980 km	<b>Rok výroby</b>	2013
<b>Datum první registrace</b>	10.01.2013	<b>STK</b>	09.07.2027

## Rozšiřující údaje

<b>Země původu</b>	Německo	<b>Barva</b>	Modrá metalíza
<b>Provozní hmotnost</b>	1 774 kg	<b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>	2 340 kg
<b>Spotřeba</b>	5 l		
<b>Počet míst k sezení</b>	5	<b>Počet dveří</b>	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

## Poznámka prodejce

Velmi pěkné a zachovalé auto s paradní výbavou!!!Servisní historie, po výměně oleje,filtru.Vyměněné rozvody, nové letní pneu, k vozidlu sada zimních kol. Velmi pěkný stav.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 10x , Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Bezklíčkové ovládání, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla**

---






# KARTA VOZU

## Fotografie









Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Wechsel von:

- Ölwechsel-Service
- In Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **13.01.2016**
- bei km-Stand: **139040**
- Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinsatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 15

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, Wechsel von:

- im Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **1.12.2016**
- bei km-Stand: **118.500**
- Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 17

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, Wechsel von:

- Ölwechsel-Service
- In Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **1.10.2018**
- bei km-Stand: **158.188**
- Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 19

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, Wechsel von:

- im Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **11.11.2020**
- bei km-Stand: **162.985**
- Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 21

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, Wechsel von:

- Ölwechsel-Service
- In Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **01.12.14**
- bei km-Stand: **164.270**
- Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 23

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, Wechsel von:

- im Verbund
- Intervall-Service
- Inspektions-Service
- LongLife Motoröl verwendet
- Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- Reparaturempfehlung
- Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **4/26**
- bei km-Stand: **185.000**
- Rechnungsnummer: **4125**
- Service durchgeführt von: \_\_\_\_\_

LongLife Mobilitätsgarantie:

- AdBlue®
- Brennfähigkeit
- Dieselskräftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl: DSG®, ATF
- Halbschleppung Öl
- Luftfiltereinatz
- Refüllfülltasche
- Staub- und Pollenfiltereinatz
- Zahnriemen
- Zündkerzen
- LongLife Mobilitätsgarantie

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

In Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- △ Stanzschlag

Mängel festgestellt? Ja  Nein

Beschreibung der Mängel: \_\_\_\_\_

Stempel des Volkswagen Partners: \_\_\_\_\_

Der Volkswagen Service 25

<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
<input type="checkbox"/> im Verbund	<input type="checkbox"/> Ausbleiß
<input type="checkbox"/> Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> im Verbund	<input type="checkbox"/> Desinfektionsmittel
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl (DSG, AT)
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	<input type="checkbox"/> Halbleitung Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfilterersatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenluftdruck
Service durchgeführt am: <b>3/26</b>	<input type="checkbox"/> Staub- und Polierflüssigkeit
bei km-Stand: <b>111.000</b>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
<b>Vladimír KOTEN</b> <b>Autobazar "Svatý Jan"</b> Mobil: 608 304 420 Rokuck 121 296 01 Hornosedlec ICO: 008 02 946 IČO: C26907231485	LongLife Mobilisierungsart: <b>70 MILENE OLEJ</b> <b>5W30</b>

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): **3/28**

oder bei (km-Stand): **130.000**

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

