

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 i Serviska
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	29.01.2013	STK	08.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi pěkný a zachovalý stav, servisní historie. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN): TMBJA25JBD3099699 CGPB

Datum der Auslieferung: 29.01.17

Fahrzeugtyp: 5451A4 FABIA COMBI ACT

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben: LNR LF9E-9P9P AW 44KW CGPB

Teilweise Fahrzeugbeschreibung:

EOA	1D0	5S3	5RQ	1KM	6FA	1AT	3FA
1N2	1N7	H1F	4UE	4R2	3NC	4GU	4X1
4A0	8L3	J1P	Q16	80D	6Y0	9AB	8RE
7G0	BAK	BGL	8X0	4K3	B12	7M0	GN3
3L1	9P1	Q1A	7X0	9W0	BWA	7A0	3GN
7AA	G02	L02	7P0	F0A			3S2

Betriebsgewicht (in kg):

Verbrauch (in l/100 km) - Innerorts / außerorts / kombiniert:

CO2 - kombiniert (in g/km):

ZINHOBLER
Autohaus Zinhobler GmbH
4600 Wels, Hauptstraße 2
Tel: 07242/23682, Fax: 07242/21010

Ich bestätige, dass ich das angeführte Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit der weiteren Handhabung sowie den Bedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrer Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 29.10.2016

km-Stand: 14651

Service: **ZINHOBLER**

Autohaus Zinhobler GmbH
4600 Wels, Hauptstraße 2
Tel: 07242/23682, Fax: 07242/21010

Stempel des SKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 18000

Datum: 10.2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall)

12 Service-Nachweise

Korrosionsschutz
Zeichnen Sie in die Abbildung ein, wo ein Nachweis erforderlich ist.

Abb. 2 Karosserie



